

Protokoll: Efterkontroll kontrollbesiktning personbil(2) **Reg.nummer:** PGT794 S(3) **Dag/Plats:** 2020-06-11 Södertälje-Moraberg(5) **Fordon:** SKODA FELICIA LXI 1,3, M1(10.1) **Tid:** kl 12:28(4) **Vägmätarställning:** 125805(10.2) **Protokoll nr:** 0423-BE-PGT794-200611-1228(1) **Fordonsid.nr:** TMBEFF613Y0288234**Föregående besiktning:** 0584 2020-05-25**Godkända poster**

Bromsrör (EG: 1.1.11), bak, båda sidor längsgående, rostskadat.

Parkeringsbroms bromsverkan (EG: 1.4.2), otillräcklig.

Hjullager (EG: 5.1.3), bak vänster, missljud.

Säkerhetsspärr främre huv (EG: 6.2.9), kärv (ingen återgång).

Bromsvärden

Vänster fram: 1,8

Höger fram: 2,0

Vänster bak: 1,0

Höger bak: 1,0

(7) BesiktningresultatFordonet har **godkänts** vid kontrollbesiktning.(8) Nästa ordinarie kontrollbesiktning: **senast** 31 juli 2021

För mer information, se protokollets baksida.

(9) Fordonet har besiktats av: HIMU

AB Svensk Bilprovning

Besiktad enligt direktiv 2014/45/EU.

Tack för att du valde att besikta hos Bilprovningen!