

Serviceprotokoll



Nutzfahrzeuge

Ordernr 202858	Modellkod SGJ1H9	Registreringsnr CCN503	Registrering 2017-04-24
Chassinummer WV2ZZZ7HZHH105701	MMB CXEB	Mätarställning 207680	Servicerådgivare
Modellkod Transporter KombiLR150 TDIAL7	VMB SDF	Årsmodell 2017	Datum 27.10.2023

Inspektion med oljebyte (flexibel)

Elsystem	Ok/genomförd	Inte ok	åtgärdat
Batteri: Kontrollera med batteriproveren VAS 6161 (rephandboken måste beaktas)	☒	☐	☐

Bilen invändigt	Ok/genomförd	Inte ok	åtgärdat
Inner-, bagagerums- och handskfacksbelysning, cigarettändare, eluttag och kontrollampor: Kontrollera funktionen	☒	☐	☐
Signalhorn: Kontrollera funktionen	☒	☐	☐

Bilen utvändigt	Ok/genomförd	Inte ok	åtgärdat
Ljus fram - kontrollera funktionen: Parkeringsljus, halvljus, helljus, dimstrålkastare, blinkers, varningsblinkers	☐	☐	☐
Bakljus - Funktionskontroll: Bromsljus (även 3:e bromsljus), bakljus, backstrålkastare, dimbakljus, nummernbelysning, blinkers, varningsblinkers, flakbelysning (i förekommande fall)	☒	☐	☐
Vindruta: Okulär kontroll med avseende på skador	☐	☒	☐
Vindrutetorkare och -spolare: Kontrollera funktionen, munstycksinställningen och att de är hela, ställ in om nödvändigt	☐	☒	☒
Torkarblad: Kontrollera viloläget och att de är hela, ställ in dem om nödvändigt	☐	☒	☒
Karossen utvändigt och invändigt: Okulärkontroll med avseende på rost vid öppna dörrar, huvar och luckor	☒	☐	☐
Dörrar: Smörja dörrstoppen	☒	☐	☐

Däck	Ok/genomförd	Inte ok	åtgärdat
Däck vänster fram: Kontrollera skick och slitagebild; notera mönsterdjupet 8mm	☒	☐	☐
Däck höger fram: Kontrollera skick och slitagebild; notera mönsterdjupet 8mm	☒	☐	☐

Däck höger bak: Kontrollera skick och slitagebild; notera mönsterdjupet 8mm	☒	☐	☐
Däck vänster bak: Kontrollera skick och slitagebild; notera mönsterdjupet 8mm	☒	☐	☐
Däcktryck på alla 4 däck och reservdäcket: Kontrollera	☒	☐	☐
Däckkontroll: kalibrera efter att däcktrycket korrigerats	☒	☐	☐

Bilen underifrån	Ok/genomförd	Inte ok	åtgärdat
Motorolja: Tappa ur eller suga upp, oljefilter, byta	☒	☐	☐
Spårkilrem: Kontrollera skick och spänning	☐	☒	☒
Bromssystem: Okulärkontroll med avseende på otätheter och skador	☒	☐	☐
Skivbromsbelägg fram och bak: Kontrollera tjockleken	☒	☐	☐
Underrede: Okulärkontroll av rotskydd och inklädnader	☒	☐	☐
Fjäderbenskulleder, axellager, förbindningsstångslager och krängningshämmarens gummilager: Okulärkontroll (skador)	☐	☒	☐
Avgassystem: Okulärkontroll (läckage, fastsättning och skador)	☒	☐	☐
Stötdämpare: Okulärkontroll med avseende på läckage och skador	☒	☐	☐
Styrstagsändar och dammskydd: Kontrollera spel och fastsättning	☒	☐	☐
Motor och komponenter i motorrummet (underifrån): Okulärkontroll (otätheter och skador)	☒	☐	☐
Växellåda, slutväxel och drivaxeldamasker: Okulärkontroll (läckage och skador)	☒	☐	☐
Styrinrättning: Damasker, kontrollera med avseende på läckage och skador	☒	☐	☐

Motorrum	Ok/genomförd	Inte ok	åtgärdat
Motorolja: Fylla på (påfyllning av motorn med den föreskrivna mängden olja), standard VW 507 00 Påfyllningsmängd 7,4 liter	☒	☐	☐
Spärrhake motorhuv: Smörj	☒	☐	☐
Motor och komponenter i motorrummet (uppifrån): Okulärkontroll (otätheter och skador)	☒	☐	☐
Kylsystem: Kontrollera frotskydd och kylvätskenivå/föreskrivet värde frotskydd: -25 °C (länder med arktiskt klimat -36 °C); för in är-värde (uppmätt värde): 41	☒	☐	☐
Servostyrning: Kontrollera oljenivån	☒	☐	☐
Friskluftsfilter (med allergifilter): Rengöra huset och byta filterinsatsen ●	☒	☐	☐
Friskluftsfilter: Rengöra huset och byta filterinsatsen ●	☒	☐	☐
Direktväxellåda (DSG): Byta DSG-olja Påfyllningsmängd 6 liter ●	☒	☐	☐
Bromsvätska: Byta ●	☒	☐	☐

Kuggrem och spännrulle: Byta	☒	☐	☐
------------------------------	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------

Avslutande arbeten		Ok/genomförd	Inte ok	åtgärdat
Serviceintervallsindikering: Återställa Oljebytesservice (flexibel). Observera PR-nummer i fordonsdatan.		☒	☐	☐
Fordonssystemtest: Genomföra		☒	☐	☐
Serviceintervallindikering: Nollställa Inspektion. Observera PR-nummer i fordonsdatan.		☒	☐	☐
Strålkastarinställning: Kontrollera funktionen, justera om nödvändigt (En justering av inställningen sker mot särskild debitering.)		☒	☐	☐
Provkör		☒	☐	☐
Dieselpartikelfilter: Avläsa askmängd (fyllnadsgrad)		☒	☐	☐

● Extraarbete mot separat räkning

● Okulärkontroll

Ok/genomförd = Ok Inte ok = Inte ok, se underhållsanvisningarna åtgärdat = Felet har åtgärdats

Underhållskommentar

20231027 125

Datum/underskrift (ansvarig)

20231027 FHO

Datum/underskrift (slutkontroll)

Mekonomen
Vi gör Billivet enklare

Serviceschema

Företagsuppgifter:

Automobilservice i Norr AB

Box 50150

973 24 Luleå

Telefon: 0920-23 21 80

Mail: Lulea@mekonomenbilverkstad.se

Hemsida: n/a

RegNr: CCN503 /
Bil: VOLKSWAGEN T6 TRANSPORTER 4WD
Diesel, 2.0 TDI, 2016-2019, 150kW/204HP
, 1968CC, CXEB, 7H/7J, VIT

Typ av Service: Kombinerad oljeservice och inspektionsservice / Vid 36 månader oavsett km och sedan var 24:e månad / Var 36:e månad oavsett km / Vid 36 månader oberoende av km och sedan var 0:e km eller var 24:e månad

Servicedatum 2020-06-18

Mätarställning: 77104

Mekaniker: 114

Verkmästare:

Servicebok ifylld ☒

Servicebok saknas ☐

Fel åtgärdat
Fel påträffat
Kontroll utförd

1. Fordonet på golvet

☒	☐	☐	1.0010	Bromsservo	Kontroll/rapport
☒	☐	☐	1.0050	Parkeringsbroms spakrörelse	Kontroll/justering
☒	☐	☐	1.0160	Signalhorn	Kontroll/rapport
☒	☐	☐	1.0180	Innerbelysning	Kontroll/rapport
☒	☐	☐	1.0190	Torkarblad fram	Kontroll/rapport
☒	☐	☐	1.0230	Torkarblad bak	Kontroll/rapport
☒	☐	☐	1.0250	Spolare/torkare huvudstrålkastare	Kontroll/justering
☒	☐	☐	1.0255	Torkar-/spolarsystem	Kontroll/rapport
☒	☐	☐	1.0260	Instrumentbelysning	Kontroll/rapport
☒	☐	☐	1.0270	Blinker körriktning/varning	Kontroll/rapport
☒	☐	☐	1.0280	Belysningssystem	Kontroll/rapport
☒	☐	☐	1.0290	Huvudstrålkastare inställning	Kontroll
☒	☐	☐	1.0300	Huvudstrålkastare	Kontroll/rapport
☒	☐	☐	1.0320	Karross/lackering	Kontroll av konditionen

Kan behöva utföras av en auktoriserad verkstad/återförsäljare, se villkor och förutsättningar för karosseri-/lackgaranti. Pristillägg kan gälla

☐	☐	☐	1.0322	Vindruta/bakruta/rutor	Kontroll/rapport
☐	☐	☐	1.0340	Takluckans styrskenor	Rengöring/smörjning
☐	☐	☐	1.0358	Batteriets kondition/vätskans specifika vikt	Kontroll/rapport

2. Fordonet helt upplift

☒	☐	☐	2.0017	Underredets rör och slangar	Kontroll/rapport
☒	☐	☐	2.0019	Oljeläckage från motor	Kontroll/rapport
☐	☐	☐	2.0020	Motorolja	Avtappning/påfyllning
☒	☐	☐	2.0030	Oljefilter för motor	Utbyte

2. Fordonet helt upplyft

☐	☐	☐	2.0110	Oljeläckage från manuell växellåda	Kontroll/rapport
☐	☐	☐	2.0140	Oljeläckage från dubbelkopplingsväxellåda	Kontroll/rapport
☐	☐	☐	2.0370	Oljeläckage från fördelningsväxellåda	Kontroll/rapport
☐	☐	☐	2.0410	Styrleder	Kontroll/rapport
☐	☐	☐	2.0430	Styrhus/kuggstång	Kontroll/rapport
☐	☐	☐	2.0470	Koppling rattstång	Kontroll/rapport
☐	☐	☐	2.0500	Fjädring leder/tätningar/damasker	Kontroll/rapport
☐	☐	☐	2.0540	Kardanaxel knutar	Kontroll/rapport
☐	☐	☐	2.0560	Drivaxels knutar/tätningar/damasker	Kontroll/rapport
☐	☐	☐	2.0575	Olja för Haldex-koppling	Avtappning/påfyllning
☐	☐	☐	2.0580	Oljeläckage från differential bak	Kontroll/rapport
☐	☐	☐	2.0640	Fjädrar	Kontroll/rapport
☐	☐	☐	2.0650	Stötdämpare/fästen	Kontroll/rapport
☐	☐	☐	2.0670	Avgassystem/fästen	Kontroll/rapport
☐	☐	☐	2.0750	Underredets kondition/rostskydd	Kontroll/rapport

Kan behöva utföras
av en auktoriserad
verkstad/återförsäljare,
se villkor och förutsättningar
för karosseri-/lackgaranti.
Pristillägg kan
gälla

3. Halva fordonet upplyft

☐	☐	☐	3.0100	Bromsbelägg fram	Kontroll/rapport
☐	☐	☐	3.0110	Bromskivor fram	Kontroll/rapport
☐	☐	☐	3.0190	Bromsbelägg bak <i>3mm!</i>	Kontroll/rapport
☐	☐	☐	3.0200	Bromsskivor bak	Kontroll/rapport
☐	☐	☐	3.0260	Parkeringsbromsvajrar/länkar	Kontroll/rapport
☐	☐	☐	3.0310	Hydraulsystem bromsar	Kontroll/rapport
☐	☐	☐	3.0370	Bromsvätska	Utbyte
☐	☐	☐	3.0380	Däckens skick	Kontroll/rapport
			Mönsterdjup, VF:..... HF:..... VB:..... HB:.....		
☐	☐	☐	3.0410	Däcktryck <i>3.1 bar</i>	Kontroll/justering
☐	☐	☐	3.0414	Övervakningssystem däcktryck	Återställ

4. Arbeten i motorrummet

☐	☐	☐	4.0065	Rör och slangar i motorrummet	Kontroll/rapport
☐	☐	☐	4.0070	Vätsketank/-tankar spolare	Kontroll/påfyllning
☐	☐	☐	4.0080	Tank bromsvätska	Kontroll/påfyllning <i>utbyte. ✓</i>
☐	☐	☐	4.0140	Motorkylvätska/frostskydd	Kontroll/påfyllning
			Kontrollerat frostskydd :..... <i>49°C</i>		
☐	☐	☐	4.0760	Hjälpaggregatdrivrem/-remmar	Kontroll/justering

5. Slutgiltig kontroll av detaljer

☐	☐	☐	5.0050	Serviceintervallindikator	Återställ
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------	---------------------------	-----------

Kontroll utförd
Fel påträffat
Fel åtgärdat

5. Slutgiltig kontroll av detaljer

☒	5.0090	Dörr-/lucklås/gångjärn	Kontroll/smörjning
☒	5.0091	Skjuddörrens styrskenor	Kontroll/rengöring
☒	5.0110	Huvudstrålkastare inställning	Kontroll/justering
☒	5.0216	Utgångsdatumet på däckreparationsbehållare (201/201)	Kontroll/rapport
☒	5.0700	Tätningar för skjutfönster	Smörjning

6. Provkörning på väg

☒	6.0090	Vägegenskaper/funktion/prestanda	Kontroll/rapport
-------------------------------------	--------	----------------------------------	------------------

Noteringar

Bilen behöver ny bak broms belägg

EGR Ventill rör trasig

Mekonomen
Vi gör BilLivet enklare

Serviceschema

Företagsuppgifter:

Automobilservice i Norr AB

Box 50150

973 24 Luleå

Telefon: 0920-23 21 80

Mail: Lulea@mekonomenbilverkstad.se

Hemsida: n/a

RegNr: CCN503 /

Bil: VOLKSWAGEN T6 TRANSPORTER 4WD

Diesel, 2.0 TDI, 2016-2019, 150kW/204HP

, 1968CC, CXEB, 7H/7J, VIT

Typ av Service: Kombinerad oljeservice och inspektionsservice / Vid 36 månader oavsett km och sedan var 24:e månad / Var 36:e månad oavsett km / Var 20000:e km oavsett månader / Var 60000:e km oavsett månader / Var 60000:e km eller 24:e månad

Servicedatum: 2020-01-24

Mätarställning: 58818

Mekaniker:

Verkmästare:

Servicebok ifylld ☒Servicebok saknas ☐

Kontroll utförd
Fel påträffat
Fel åtgärdat

1. Fordonet på golvet

☒	☐	1.0010	Bromsservo	Kontroll/rapport
☒	☐	1.0050	Parkeringsbroms spakrörelse	Kontroll/justering
☒	☐	1.0160	Signalhorn	Kontroll/rapport
☒	☐	1.0270	Blinker körriktning/varning	Kontroll/rapport
☒	☐	1.0280	Belysningssystem	Kontroll/rapport
☒	☐	1.0290	Huvudstrålkastare inställning	Kontroll
☒	☐	1.0300	Huvudstrålkastare	Kontroll/rapport
☒	☐	1.0322	Vindruta/bakruta/rutor	Kontroll/rapport
☒	☐	1.0358	Batteriets kondition/vätskans specifika vikt	Kontroll/rapport

2. Fordonet helt upplyft

☒	☐	2.0017	Underredets rör och slangar	Kontroll/rapport
☒	☐	2.0019	Oljeläckage från motor	Kontroll/rapport
☒	☐	2.0020	Motorolja	Avtappning/påfyllning
☒	☐	2.0030	Oljefilter för motor	Utbyte
☒	☐	2.0110	Oljeläckage från manuell växellåda	Kontroll/rapport
☒	☐	2.0140	Oljeläckage från dubbelkopplingsväxellåda	Kontroll/rapport
☒	☐	2.0142	Olja för dubbelkopplingsväxellåda	Avtappning/påfyllning
☒	☐	2.0370	Oljeläckage från fördelningsväxellåda	Kontroll/rapport
☒	☐	2.0540	Kardanaxel knutar	Kontroll/rapport
☒	☐	2.0575	Olja för Haldex-koppling	Avtappning/påfyllning
☒	☐	2.0580	Oljeläckage från differential bak	Kontroll/rapport

3. Halva fordonet upplyft

☒	☐	3.0100	Bromsbelägg fram	Kontroll/rapport
☒	☐	3.0100	Bromsbelägg fram	Kontroll/rapport
☒	☐	3.0110	Bromskivor fram	Kontroll/rapport
☒	☐	3.0110	Bromskivor fram	Kontroll/rapport

Under krävande
förhållanden

Under krävande
förhållanden

Fel åtgärdat
Fel påträffat
Kontroll utförd

3. Halva fordonet upplyft

☒	☐	☐	3.0190	Bromsbelägg bak	Kontroll/rapport	
☒	☒	☒	3.0190	Bromsbelägg bak	Kontroll/rapport	Under krävande förhållanden
☒	☐	☐	3.0200	Bromsskivor bak	Kontroll/rapport	
☒	☒	☒	3.0200	Bromsskivor bak	Kontroll/rapport	Under krävande förhållanden
☒	☐	☐	3.0260	Parkeringsbromsvajrar/länkar	Kontroll/rapport	
☒	☐	☐	3.0310	Hydraulsystem bromsar	Kontroll/rapport	
☒	☐	☐	3.0370	Bromsvätska	Utbyte	
☒	☐	☐	3.0380	Däckens skick	Kontroll/rapport	
Mönsterdjup, VF: 8 HF: 9 VB: 9 HB: 9						
☒	☐	☐	3.0410	Däcktryck 3,3	Kontroll/justering	
☐	☐	☐	3.0414	Övervakningssystem däcktryck	Återställ	

4. Arbeten i motorrummet

☒	☐	☐	4.0065	Rör och slangar i motorrummet	Kontroll/rapport	
☒	☐	☐	4.0070	Vätsketank/-tankar spolare	Kontroll/påfyllning	
☒	☐	☐	4.0080	Tank bromsvätska	Kontroll/påfyllning	
☒	☐	☐	4.0140	Motorkylvätska/frostskydd	Kontroll/påfyllning	
Kontrollerat frostskydd: -41						
☒	☐	☐	4.0760	Hjälpaggregatdrivrem/-remmar	Kontroll/justering	

5. Slutgiltig kontroll av detaljer

☒	☐	☐	5.0031	Kupéfilter (om sådan finns)	Utbyte	
☒	☐	☐	5.0050	Serviceintervallindikator	Återställ	
☒	☐	☐	5.0110	Huvudstrålkastare inställning	Kontroll/justering	
☒	☒	☒	5.0216	Utgångsdatumet på däckreparationsbehållare (20/rapport)	Kontroll/rapport	

6. Provkörning på väg

☒	☐	☐	6.0090	Vägegenskaper/funktion/prestanda	Kontroll/rapport	
-------------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------	----------------------------------	------------------	--

Noteringar

Bromsbelägg bak måste bytas (varnar ej ännu)

Automobilservice i norr AB
Box 50150 , Luleå , 97324

Datum: 05/07/2019
Arbetskortsnummer :



Fordonets uppgifter:
CCN503, Volkswagen Transporter T6 (SFx/SGx)
(15-)

Serviceschema

Serviceschema enligt tillverkarens rekommendation och specifikation.

Typ av service Fasta serviceintervall
Serviceintervall Oljeservice - var 20000e km eller 12e månad

Total tidsåtgång - 0.70 timmar

Fordonet helt upplyft

Oljeläckage från motor	Kontroll/rapport ☒
Motorolja	Avtappning/påfyllning ☒
Oljefilter för motor	Utbyte ☒

Halva fordonet upplyft

Bromsbelägg fram	Kontroll/rapport ☒
Bromskivor fram	Kontroll/rapport ☒
Bromsbelägg bak	Kontroll/rapport ☒
Bromsskivor bak	Kontroll/rapport ☒

Slutgiltig kontroll av detaljer

Serviceintervallindikator	Återställ ☒
---------------------------	---

Total tidsåtgång - 0.70 timmar

Delar

Motorolja - Avtappning/påfyllning
Motorns oljefilter - Utbyte

Anmärkningar/kommentarer:

Teknikersignatur

Datum 20190712

© Upphovsrätt och databasrättigheter: Autodata Limited 1972-2019.



Komplett bevis

Fordonsdata

Chassinummer	WV2ZZZ7HZHH105701
Typbeteckning	Transporter KombiLR150 TDIAL7
Leveransdatum	2017-04-24

Inspektion med oljebyte (flexibel)

Datum	2023-10-27
Körsträcka	207680 km
Ordernummer	202858
Utförda tilläggsarbeten	✓ Friskluftsfiler ✓ Partikelfiler ✓ Friskluftsfiler ✓ Växellådsolja ✓ Bromsvätskeservice ✓ Kuggrem ✓ Utökad inspektionsomfattning
Utfört av	Norrlands Bil Skellefteå Tj(rnv{gen, 5 93127 Skellefteå Sverige
Auktoriserad Volkswagen servicepartner för transportbilar	Ja
Mobilitetsgaranti	Fram till visning av Service, för alla fordon med individuella villkor fram till utgången av löptiden