



Faktura

Fakturanr 60621
OCR 6062178

Fakturadatum
2016-11-07

Fakturaadress
Bro & Tak Isoleringar i Umeå Aktiebolag
Kontaktvägen 12
90133 UMEÅ
Sverige

Kundnr 4
Er referens
Ert ordernr ZX160W
Leveransvillkor
Leveranssätt
Ert VAT-nummer

Vår referens
Betaltvillkor
Förfallodatum
Dröjsmålsränta
Leveransdatum
Vårt ordernr
Sandra Lundström
20 dagar
2016-11-27
10%

Artnr	Benämning	Lev ant	Enhet	A-pris	Summa
	Arbetskostnad	1.00		11 900,00	11 900,00
	Förbrukningsmaterial	1.00		714,00	714,00
	Servicebil	1.00		650,00	650,00
	Resersättning	225.00	km	5,00	1 125,00
	Nedre framruta	1.00	st	1 000,00	1 000,00
	Bränsleslang	1.00	st	27,00	27,00
	Handpump	1.00	st	159,00	159,00
	Bromsrör	1.00	st	577,00	577,00
	Frakt	1.00	st	165,00	165,00

20/9 - Resa t.o.r Stöcke.

Maskin svag, felsök bränslesystem och rengöring sil i banjoskruv. Urtag brusten nippel till centralsmörjning. Montering smörjnippel.

Fältarbete.

21/9 - Resa t.o.r Stöcke.

Fortsatt felsök bränsleproblem.

Fältarbete.

22/9 - Resa t.o.r Stöcke.

Felsök bränsleproblem, byte sug mellan tank och pump. Byte handpump och koll tryck. Koll slangar, rör och kopplingar, hittade inget fel.

Fältarbete.

24/10 - Resa t.o.r Stöcke.

Bortpluggning av bromsrör höger bakhjul.

Fältarbete.

27/10 - Resa t.o.r Stöcke.

Montering bromsrör och luftning.

Fältarbete.

Netto	Exkl. moms	Moms	Öresavr	ATT BETALA
16 317,00	16 317,00	4 079,25	-0,25	SEK 20 396,00

Moms 25% 4 079,25 (16 317,00)

IBAN SE71 6000 0000 0006 4422 6218 BIC HANDSESS

Adress
Nilssons Bil & Maskin AB
LÖPEVÄGEN 18
906 20 Umeå

Telefon
070-583 89 92
Fax
E-post
sandra.nbm@telia.com

Plusgiro
Bankgiro
110-8299
Säte

Organisationsnr
556314-0671
Momsreg.nr
SE556314067101
Godkänd för F-skatt



FAKTURA

1

Datum
2016-10-06

Ange vid betalning

226158 - 16415321

Till
Bro & Tak Isoleringar i Umeå AB
Kabelvägen 14 H
901 33 UMEÅ

Ert beställningsdatum

Er referens

Vårt orderdatum
2016-10-06Vår referens
Besiktning

Er beställning

Johan Thomasson

Vår order
6F015364010-516 64 20
040-46 01 13 (fax)Ert organisationsnr
556475-1005Betalningsvillkor
30 dagar

SMP, SP, Swedish ICT och Innventia går samman i RISE för att skapa en samlad institutssektor och bli en starkare innovationspartner för näringsliv och samhälle. Vid årsskiftet byter vi namn till RISE. Läs mer på www.ri.se

Dröjsmålsränta debiteras från förfallodagen med referensränta +8%.

OBS ! Betalning via Plusgiro utgår var god välj BG som betalningssätt.

Beskrivning	Antal	styckpris	Belopp
-------------	-------	-----------	--------

Besiktning

2016-10-03

Hjulgrävmaskin Hitachi ZX160WT Tillverkningsnr: 10210
1101

Återkommande besiktning

1 st 2 340,00 2 340,00

Rototilt Engcon EC nr M....
1632

1 st

Brandbesiktning rabatterad

1 st 360,00 360,00

Förfallodag	Summa	Moms	Avrundning	Valuta	Totalt att betala
2016-11-05	2 700,00	675,00	0,00	SEK	3 375,00
	2 700,00	675,00	25%		

SMP Svensk Maskinprovning AB

Postadress

Telefon / Hemsida

Organisationsnummer

Momsregistreringsnr

Bankgiro

Box 56
230 53 ALNARP010-516 64 00
www.smp.nu

556529-6836

SE556529683601
F-skattebevis finns


5011-7175



SMP Svensk Maskinprovning AB
Box 56
230 53 ALNARP
Tel: 010-516 64 00
Fax: 040-46 01 13

BESIKTNINGSINTYG

Återkom. besiktning AFS 2003:6



Protokoll nr
270850-1639

SMP Nr
79729-3

besiktning@smp.sp.se

www.smp.nu

1059979 JIA 0 2016-10-04 1059979

Besiktningsdatum 2016-10-03	
Nästa ordinarie besiktning 2017-03	

Ägare
Bro & Tak Isoleringar i Umeå AB

Kabelvägen 14 H

901 33 UMEÅ

0703-992522

Objekt

Objektslag Hjulgrävmaskin	Er beteckning	
Modell Hitachi ZX160WT	Plats	
Tillv. nr 10210	Effekt (kW) 90	Bes.ing. Jimmy Andersson
Tillv. år 2004	Mätarställning (h) 10 434	Telefonnummer 010-5166481

Tillsatsutrustning

A	Rototilt: Engcon EC nr M...
B	
C	

Blankett - 2016.1.9 (280)Fa 16-09-13

Pos	System/komponent	Pos	System/komponent	Pos	System/komponent - Brister	Not
✓	MASKINHANDLINGAR	✓	KOMMUNIKATION	7.4	Backspegel, vä sprucken.	2
0.1	Identitet	7.1	Belysning	7.5	Varningsdekal, arbetsområde, motvikt saknas.	2
0.2	Instruktionsbok	7.2	Markering	9.4	Rototilt, indikeringspinne redskapslås, ur funktion.	2
0.3	Övrigt	7.3	Signal			
✓	STOMME	7.4	Sikt			
1.1	Svängkrans/-pelare	7.5	Skyltar/Märkning			
1.2	Chassi/Underram	7.6	Tillträdesled			
1.3	Övrigt	7.7	Övrigt			
✓	HJUL-/BANDSYSTEM	✓	AGGREGAT			
2.1	Hjul/Larv	8.1	Krok/Ögla			
2.2	Axel	8.2	Skopa			
2.3	Övrigt	8.3	Redskapsfäste			
✓	DRIVSYSTEM	8.4	Tiltlänkar			
3.1	Mek.kraftöverföring	8.5	Sticka/Vipparm			
3.2	Servosystem	8.6	Bom			
3.3	Övrigt	8.7	Manövrerbarhet			
✓	BROMSAR	8.8	Arbetshydraulik			
4.1	Färdbroms	8.9	Övrigt			
4.2	Parkeringsbroms	✓	TILLSATSAGGREGAT			
4.3	Grävbroms	9.1	Stolpresare			
4.4	Svängbroms	9.2	Kranarm			
4.5	Övrigt	9.3	Liftgafflar			
✓	STYRNING	9.4	Övrigt			
5.1	Styrsystem	✓	STABILITET			
5.2	Styrcylinder	10.1	Stödanordning			
5.3	Styrlid	10.2	Övrigt			
5.4	Övrigt					
✓	KAROSSERI					
6.1	Fönster					
6.2	Dörr					
6.3	Förarstol					
6.4	Manöverorgan					
6.5	Värme/Ventilation					
6.6	Buller					
6.7	Hytt					

Besiktningresultat

Med brister - Objektet får inte användas förrän bristerna åtgärdats

Maxlast (kg)

4 000

Antal personer

Besiktningresultat - Tillsatsaggregat

A	Utan brister		
B			
C			

Bedöms erbjuda betryggande säkerhet när noterade brister åtgärdats.



SMP Svensk Maskinprovning AB
Box 56
230 53 ALNARP
Tel: 010-516 64 00
Fax: 040-46 01 13

BRANDSKYDDSKONTROLL

BRANDSKYDDSBES. - SBF 127:15

BRA

Protokoll nr
270850-7F56

SMP Nr
79729-3

besiktning@smp.sp.se

www.smp.nu

1059979 JIA 0 2016-10-04 1059979

Besiktningsdatum 2016-10-03	
Nästa ordinarie besiktning 2017-03	

Ägare
Bro & Tak Isoleringar i Umeå AB

Kabelvägen 14 H

901 33 UMEÅ

0703-992522

Objekt

Objektslag Hjulgrävmaskin		Er beteckning	
Modell Hitachi ZX160WT		Plats	
Tillv. nr 10210		Effekt (kW) 90	Bes.ing. Jimmy Andersson
Tillv. år 2004		Mätarställning (h) 10 434	Telefonnummer 010-5166481

Pos	System/komponent	Pos	System/komponent	Pos	System/komponent - Brister	Not
✓	ANVISNINGSSKYLTAR	✓	EL ÖVRIGT	7.1		-
1.1	Handbrandsläckare	8.1	Batteri			
1.2	Batterifrånskiljare	8.2	Batteritrymme			
1.3	Genomföringar släckare	8.3	Elutrustning			
1.4	Instruktion släckanläggning	8.4	Säkringar			
1.5	Anvisning släckanläggning	8.5	Starkströmsinstallation			
✓	SKYLT SLÄCKARE	8.6	Övrigt			
2.1	Släckmedel/mängd	✓	BRANDSLÄCKARE			
2.2	Skötselanvisning	9.1	Handbrandsläckare			
2.3	Instruktion pulverläckare	9.2	Fast släckningssystem			
✓	SKYLT ÖVRIGT	9.3	ADR: Utökad kontroll			
3.1	Maskinskylt	✓	VÄRMEANORDNING			
3.2	Övrigt	10.1	Värmare			
✓	SKYDD PLUSKABEL	10.2	Bränsleledning			
4.1	Kvalitet/utförande	10.3	Ledningsbrottsventil			
4.2	Batterikabel	10.4	Avgassystem			
4.3	Generator B+	10.5	Övrigt			
✓	POLSKYDD	✓	MASKIN/MILJÖ			
5.1	Batteri	11.1	Bränsleledningar			
5.2	Batterifrånskiljare	11.2	Hydraulleddningar			
5.3	Startmotor	11.3	Motorrum/Hydraulrum			
5.4	Generator	11.4	Nödstoppsmotor			
✓	LEDNINGAR/KABLAG	11.5	Bränsleavstängning			
6.1	Dimensionering	11.6	Övrigt			
6.2	Förläggning	✓	REKOMMENDATIONER			
6.3	Klamring	12.1	Hydraultank			
6.4	Genomföringar	12.2	Svåråtkoml. utrymmen			
✓	BATTERIFRÅNSKILJ.	12.3	Batterifrånskiljare			
7.1	Befintlighet/Prestanda	12.4	Isolering/inredning			
7.2	Placering	12.5	Motor och maskin			
7.3	Reglage	12.6	Övrigt			

Handbrandsläckare

	Antal	Klass	Storlek
Befintlig	1	SS-EN3 34A 183BC	6
Erfordras	1	SS-EN3 27A 183BC	4

Bedömningsalternativ (Not)
- = Kommentar
2 = Anmärkning

Generellt gäller att:

- Försäkringstagaren är ansvarig för att föreskrifterna följs och att påtalade brister åtgärdas.
- Ej åtgärdade brister kan leda till att ersättning vid skada reduceras eller uteblir.
- Endast Ert försäkringsbolag kan medge undantag från kraven i SBF 127:14

Samråd gärna med försäkringsbolaget innan eventuella konstruktionsändringar görs!