

Testprotokoll



Bil: VW Touareg	Registrerin PJB573	Datum 22-10-04	Mätarställning (KM) 195987
--------------------	-----------------------	-------------------	-------------------------------

Bedömningsgrunder N = Normalt skick O = Osäker funktion/viss försämring jämfört med normalt F = Felaktig/kräver reparation

Pos.	System/komponent	Bed.*	
1.	Motor	F	Bilen behöver service och fylla AD Blue
	Olja /vatten-läckage	N	
	Turbo	N	
	Kylare	N	-50C
	Generator/Startmotor	N	13,5V
	Växellåda -läckage	N	
	Batteri laddning	N	
2.	Hjulupphängning	N	
	Hjullager	N	
	Spindelled	N	
	Länkar fram	N	
	Länkar bak	N	
	Fjädrar	N	
	Styrväxel	N	
	Stötdämpare	N	
	Startsystem	N	
	Drivknut	N	
	Stabilisator	N	
3.	Bromssystem	N	
	Fram	N	
	Bak	N	
	P-broms	N	
	Slangar/Rör	N	
4.	Växellåda/koppling	N	
5.	Elektronik	N	
	Ac	N	
	Elhiss/elspegl	N	
	Signalhorn/ c-lås	N	
	Belysning/larm	N	
6.	provkörning	N	
7.	Historik		
	Servicebok		
	Kamrembytt/ intervall		

ÖVRIGT: Bilen kräver viss kaross arbete.Rattvärme ur funktion.Reflex bak trasig.
VÄ bakdörr går ej att öppna innifrån

VÄSTBERGA AUTOSERVICE AB

559140-5203

VÄSTBERGA AUTOSERVICE AB
VÄSTBERGA VÄGEN 24
12630 HÄGERSTEN

TELEFON
TEL: 08 744 25 55
MOB:070 666 66 04

EPOST
info@vautoservice.se
HEMSIDA
www.vautoservice.se