

Orderanalys

[illegible]

200	XZL297	118725	2018	SERVICEORDER	2137 Scr system trasig. Felmeddelanden ideligen. Vxl-spak trasig. Flertalet stoppknappar ur funktion Framdörr måste stängas flera ggr för at stänga helt! Backkamera trasig (blå skärm) 2169 Toadörr tycks ha gått i baklås?! Den kan inte öppnas iaf! :-) 2240 Värme ojämn! Kallt längst bak. Pass klagar över "storm av kallluft" som blåser. AC avstängd vid tillfället 2245 Luftläckage på vänster sida bussen. Ungefär vid vämpaketet tror jag. 2363 Dax för service!	service. koll av värmare sökt efter vatten läckage men hitta ej nå koll av dörr men såg inge fel	1 161 360
-----	--------	--------	------	--------------	---	---	-----------

skulleffekt
2023

200	XZL297	118725	2018	SERVICEORDER	2137 Scr system trasig. Felmeddelanden idiligen. Vxl-spak trasig. Flertalet stoppknappar ur funktion Framdörr måste stängas flera ggr för at stänga helt! Backamera trasig (blå skärm) 2169 Toadörr tycks ha gått i bakläs?! Den kan inte öppnas iafl :-) 2240 Värme ojämn! Kallt längst bak. Pass klagar över "storm av kallluft" som blåser. AC avstängd vid tilfället 2245 Luftläckage på vänster sida bussen. Ungefär vid vämpaketet tror jag. 2363 Dax för service!	service. koll av värmare sökt efter vatten läckage men hitta ej nå koll av dörr men såg inge fel	1 161 360
-----	--------	--------	------	--------------	---	--	-----------

200	XZL297	118725	2018	SERVICEORDER	2137 Scr system trasig. Felmeddelanden idiligen. Vxl-spak trasig. Flertalet stoppknappar ur funktion Framdörr måste stängas flera ggr för at stänga helt! Backkamera trasig (blå skärm) 2169 Toadörr tycks ha gått i baklås?! Den kan inte öppnas iaf! :-) 2240 Värme ojämn! Kallt längst bak. Pass klagar över "storm av kallluft" som blåser. AC avstängd vid tillfället 2245 Luftläckage på vänster sida bussen. Ungefär vid vämpaketet tror jag. 2363 Dax för service!	service. koll av värmare sökt efter vatten läckage men hitta ej nå koll av dörr men såg inge fel	1 161 360
-----	--------	--------	------	--------------	---	--	-----------

200	XZL297	118725	2018	SERVICEORDER	2137 Scr system trasig. Felmeddelanden idelligen. Vxl-spak trasig. Flertalet stoppknappar ur funktion Framdörr måste stängas flera ggr för at stänga helt! Backamera trasig (blå skärm) 2169 Toadörr tycks ha gått i baklås?! Den kan inte öppnas iaf! :-) 2240 Värme ojämn! Kallt längst bak. Pass klagar över "storm av kallluft" som blåser. AC avstängd vid tillfället 2245 Luftläckage på vänster sida bussen. Ungefär vid vämepaketet tror jag. 2363 Dax för service!	service. koll av värmare sökt efter vatten läckage men hitta ej nå koll av dörr men såg inge fel	1 161 360
-----	--------	--------	------	--------------	--	--	-----------

skallert
buss

200	XZL297	118725	2018	SERVICEORDER	2137 Scr system trasig. Felmeddelanden idiligen. Vxl-spak trasig. Flertalet stoppknappar ur funktion Framdörr måste stängas flera ggr för at stänga helt! Backkamera trasig (blå skärm) 2169 Toadörr tycks ha gått i baklås?! Den kan inte öppnas iaf! :-) 2240 Värme ojämn! Kallt längst bak. Pass klagar över "storm av kallluft" som blåser. AC avstängd vid tilfället 2245 Luftläckage på vänster sida bussen. Ungefär vid vämepaketet tror jag. 2363 Dax för service!	service. koll av värmare sökt efter vatten läckage men hitta ej nå koll av dörr men såg inge fel	1 161 360
-----	--------	--------	------	--------------	---	--	-----------

200	XZL297	118725	2018	SERVICEORDER	2137 Scr system trasig. Felmeddelanden ideligen. Vxl-spak trasig. Flertalet stoppknappar ur funktion Framdörr måste stängas flera ggr för at stänga helt! Backamera trasig (blå skärm) 2169 Toadörr tycks ha gått i baklås?! Den kan inte öppnas iaf! :-) 2240 Värme ojämn! Kallt längst bak. Pass klagar över "storm av kallluft" som blåser. AC avstängd vid tillfället 2245 Luftläckage på vänster sida bussen. Ungefär vid vämpaketet tror jag. 2363 Dax för service!	service. koll av värmare sökt efter vatten läckage men hitta ej nå koll av dörr men såg inge fel	1 161 360
200	XZL297	118725	2018	SERVICEORDER	Strocco trasig. Felkod finns. Värmaren startar ej och lampan blinkar i vild förtvivlan. :-)	bytt kol till cirkulationspumpen, provkört.	1 161 360

200	XZL297	118725	2018	SERVICEORDER	vatten	byte av slang mellan värmare och vattenpump	1 173 313
200	XZL297	118725	2018	SERVICEORDER	vattenläkage	byte slang mellan värmare och pump	1 173 313
200	XZL297	118725	2018	SERVICEORDER	bes	koll för bes+ bes	1 173 313
200	XZL297	118725	2018	SERVICEORDER		DELAR	1 178 183
200	XZL297	118725	2018	SERVICEORDER	VATTENLÄCKAGE		1 178 183
200	XZL297	118725	2018	EXTERN		REP BROMSAR DRIV, BYTE BÄLG VF	1 180 853
200	XZL297	118725	2018	SERVICEORDER		KOLL AC	1 180 853
200	XZL297	118725	2018	EXTERN		DELAR	1 180 853
200	XZL297	118725	2018	SERVICEORDER	LUFTLÄCKAGE BAKDÖRR	byte säkerhetsventil till bakdörr	1 180 853
200	XZL297	118725	2018	SERVICEORDER	service	service+ hittat luftläckage till värmepaketet, lagat	1 186 460
					abs fel	läckaget så nu bör värmen fungera+ bytt absgivare	
					kalla element	hållna+ bytt bromsklossar fram	
200	XZL297	118725	2018	SERVICEORDER	2414	Felsökt aircondition, som krånglar. Bytt kondensorfläkt	1 186 460
					Skolskzit back är borta	och en takfläkt som var kass, felsökt kablage. inte	
					AD Blue Fel		
					2507	hittat något, misstänkte nod eller styrenheten. provade	
					Stopppknappar	byta från annan buss. visade sig vara styrenheten.	
					ur funktion. (flertalet fungerar inte)		
					Nåt fel	Bytt den. Toabehållaren hade läckage så det rann	
					på klimatanläggning	ut på backen, bytt tömningsspjället.	

skellefteå buss

200	XZL297	118725	2018	SERVICEORDER	2414 Skolskilt back är borta AD Blue Fel 2507 Stopplappar ur funktion. (flertalet fungerar inte) Nåt fel på klimatanläggning	Felsökt aircondition, som krånglar. Bytt kondensorfläkt och en takfläkt som var kass, felsökt kablage. inte hittat något, misstänkte nod eller styrenheten. provade byta från annan buss. visade sig vara styrenheten. Bytt den. Toabehållaren hade läckage så det rann ut på backen, bytt tömningsspjället.	1 186 460
200	XZL297	118725	2018	SERVICEORDER	delar		1 186 460
200	XZL297	118725	2018	SERVICEORDER		DELAR	1 186 460
200	XZL297	118725	2018	SERVICEORDER	PLÅT OVANFÖR BAKGAVELLYFT LÄCKAGE BAKGAVELLYFT REP BELYSNING	BYTT UT TVÅ LYKTGLAS PÅ BAKSTAMMEN. SLITIT NER PLÅTEN OVANFÖR BAKGAVELLYFT, RENGJORT, NITAT FAST IGEN. BYTT ORING TILL PLUGGEN PÅ HYDRAULPAKETET TILL BAKGAVELLYFTEN, BYTT OLIJA	1 186 460
200	XZL297	118725	2018	SERVICEORDER	bakdörr öppnas något under färd då buss lutar höger under sväng (vänster sväng)	stäng lill luckan till lyften provkört fungerade	1 191 891
200	XZL297	118725	2018	SERVICEORDER	BYTE LAMPOR		1 191 891
200	XZL297	118725	2018	SERVICEORDER	Bussen har bara ett halvljus. Höger xenonlampa lyser inte. Inte något man kan byta själv.	BYTT LAMPA	1 191 891

200	XZL297	118725	2018	SERVICEORDER	2716 Höger torkare ur funktion! Bör fixas snarast!!!	Höger torkare	1 197 216
200	XZL297	118725	2018	SERVICEORDER	backdörren öppnas under körning backkamera ur funktion	bytt kamera pga kabelbrott bakom kameran, dragit nytt kablage hela vägen mellan kameran och displayen+ bakdörren åtgärdad av nordh, dörrenkarmen skadad i framkant	1 197 216
200	XZL297	118725	2018	SERVICEORDER	Bakdörr	Justerat in bakdörren så den inte öppnas under körning.	1 197 216
200	XZL297	118725	2018	SERVICEORDER	Justera Service .		1 197 216
200	XZL297	118725	2018	SERVICEORDER	1 190 000km, Service	Justerat service .	1 197 216
200	XZL297	118725	2018	SERVICEORDER		DELAR	1 197 216
200	XZL297	118725	2018	SERVICEORDER	halvljus	felsökt vä halvljus, provat byta xenonbox utan framgång, konstaterat att det är kabelbrott mellan styrenheten och lampan+ bytt sidomarkering hö längst bak och örat vä bak+ bussen skickad och ska återkomma för utvärdering	1 204 251
200	XZL297	118725	2018	SERVICEORDER			1 204 251
200	XZL297	118725	2018	SERVICEORDER	* Höger halvljus mörkt. 070/2725614	sökt fel på höger halvljus. reläfel. bytt luftvinkel på vänster bromsklocka. justerat bogvisir. vinterservice. tillverkat och monterat luckstag på luftfilterluckan. rep läckage hydraulolja. limmat fast sarg till filterhållare i tak. skruvat fast durk i lastutrymme. bytt krängningshämmarstag	1 208 053

200	XZL297	118725	2018	SERVICEORDER	Alco				1 208 626
200	XZL297	118725	2018	SERVICEORDER		DELAR			1 211 451
200	XZL297	118725	2019	SERVICEORDER	Starta upp och provköra buss så den är säker att köra efter helgen	Startat buss på gasplan, provkört den har inga varningar och går bra.			1 212 539
200	XZL297	118725	2019	SERVICEORDER	380				1 217 158
200	XZL297	118725	2019	SERVICEORDER	Hjullager höger löp.	Bytt styrsjindel, bromsok, nav, bromsskiva. Allt på höger löp.			1 217 158
200	XZL297	118725	2019	SERVICEORDER	Byte spindel och lager höger bak.				1 217 158
200	XZL297	118725	2019	SERVICEORDER	sätta ihop nav	sätta ihop nav 3 axel höger och prov köra har prov kört den			1 217 158
200	XZL297	118725	2019	SERVICEORDER	back door fel	JAG HAR BYT STYRENHET TILÖL BAKDÖR			1 217 158
200	XZL297	118725	2019	SERVICEORDER	* 380 ur funktion.	Åtg på annan order .			1 218 741
200	XZL297	118725	2019	EXTERN		BÄRGNING			1 219 894
200	XZL297	118725	2019	SERVICEORDER		DELAR			1 221 654
200	XZL297	118725	2019	SERVICEORDER	torkare framruta	jag har byt torkarmemansin			1 224 010
200	XZL297	118725	2019	SERVICEORDER	* Element bak blir inte varma.	ÅTG på annan order			1 224 186
200	XZL297	118725	2019	EXTERN		BÄRGNING			1 226 218
200	XZL297	118725	2019	SERVICEORDER		Kollat inför bess.			1 227 179
200	XZL297	118725	2019	SERVICEORDER	KFB , Koll AC	skrivit intyg och kollat AC			1 227 179
200	XZL297	118725	2019	SERVICEORDER	Skriva AC-intyg inför besiktning vattenläckage	ÅTGÄRD			1 225 978

Skulle inte ha
buss

200	XZL297	118725	2019	SERVICEORDER	3098 * Verkar vara något glapp i biljettmaskinen, den slocknar ibland när man kör där det är guppigt. 3164 * Ett antal stoppknappar ur funktion. Vet inte vilka, det är typ en som lyser, fast det är fler än en som funkar.. 070/ 3219732 3506 * Gått över service. 3556 Vibrerar vid gaspådrag.	Bytt mellanaxel mellan motor och remskiva (generatorer, kompressor osv). Dragit nytt kablage för sidomarkering längst bak, vänster (pga. årg). Bytt ut en del kablage till bakgavellyft, löst in en ny mikrobrytare för uppåt-knappen samt bytt stora kretskortet i vita boxen. Bytt samtliga fläktremmar. Bytt trasiga stoppknappar (5st). Tryckt in en kabel som satt löst i biljettmaskinen, kan ej återskapa felet efter detta. Kan ej återskapa felet med glappa torkare, fungerar tillfredsställande. Hjälpt Viktor med service.	1 227 582
-----	--------	--------	------	--------------	--	---	-----------

skellefteå
buss

200	XZL297	118725	2019	SERVICEORDER	3098 * Verkar vara något glapp i biljettmaskinen, den slocknar ibland när man kör där det är guppigt. 3164 * Ett antal stoppknappar ur funktion. Vet inte vilka, det är typ en som lyser, fast det är fler än en som funkar.. 070/ 3219732 3506 * Gått över service. 3556 Vibrerar vid gaspådrag..	Bytt mellanaxel mellan motor och remskiva (generatorer, kompressor osv). Dragit nytt kablage för sidomarkering längst bak, vänster (pga. ärg). Bytt ut en del kablage till bakgavellyft, löst in en ny mikrobrytare för uppåt-knappen samt bytt stora kretskortet i vita boxen. Bytt samtliga fläktremmar. Bytt trasiga stoppknappar (5st). Tryckt in en kabel som satt löst i biljettmaskinen, kan ej återskapa felet efter detta. Kan ej återskapa felet med glappa torkare, fungerar tillfredsställande. Hjälpt Viktor med service.	1 227 582
-----	--------	--------	------	--------------	---	---	-----------

200	XZL297	118725	2019	SERVICEORDER	3098 * Verkar vara något glapp i biljettmaskinen, den slocknar ibland när man kör där det är guppigt. 3164 * Ett antal stoppknappar ur funktion. Vet inte vilka, det är typ en som lyser, fast det är fler än en som funkar.. 070/ 3219732 3506 * Gått över service. 3556 Vibrerar vid gaspådrag	Bytt mellanaxel mellan motor och remskiva (generatorer, kompressor osv). Dragit nytt kablage för sidomarkering längst bak, vänster (pga. ärg). Bytt ut en del kablage till bakgavellyft, löst in en ny mikrobrytare för uppåt-knappen samt bytt stora kretskortet i vita boxen. Bytt samtliga fläktremmar. Bytt trasiga stoppknappar (5st). Tryckt in en kabel som satt löst i biljettmaskinen, kan ej återskapa felet efter detta. Kan ej återskapa felet med glappa torkare, fungerar tillfredsställande. Hjälpt Viktor med service.	1 227 582
-----	--------	--------	------	--------------	---	---	-----------

Skatteskilnad
2015

200	XZL297	118725	2019	SERVICEORDER	3098 * Verkar vara något glapp i biljettmaskinen, den slocknar ibland när man kör där det är guppigt. 3164 * Ett antal stoppknappar ur funktion. Vet inte vilka, det är typ en som lyser, fast det är fler än en som funkar.. 070/ 3219732 3506 * Gått över service. 3556 Vibrerar vid gaspådrag	Bytt mellanaxel mellan motor och remskiva (generatorer, kompressor osv). Dragit nytt kablage för sidomarkering längst bak, vänster (pga. ärg). Bytt ut en del kablage till bakgavellyft, löst in en ny mikrobrytare för uppåt-knappen samt bytt stora kretskortet i vita boxen. Bytt samtliga fläktremmar. Bytt trasiga stoppknappar (5st). Tryckt in en kabel som satt löst i biljettmaskinen, kan ej återskapa felet efter detta. Kan ej återskapa felet med glappa torkare, fungerar tillfredsställande. Hjälpt Viktor med service.	1 227 582
200	XZL297	118725	2019	SERVICEORDER	service	Gjort service	1 227 582
200	XZL297	118725	2019	SERVICEORDER		DELAR	1 231 179

200	XZL297	118725	2019	SERVICEORDER	3654 * Vindrutetorkarna går utanför rutan. 3655 * Luftmanövrerad sidolucka ur funktion. 3656 * Vibrationer bak någonstans, kanske mellanaxel? Det är då inget hjul iaf. 3674 *Bakdörren åker upp när man kör i rondeller t.e.x.	försökt å fixa till roporter	1 232 707
200	XZL297	118725	2019	SERVICEORDER	3654 * Vindrutetorkarna går utanför rutan. 3655 * Luftmanövrerad sidolucka ur funktion. 3656 * Vibrationer bak någonstans, kanske mellanaxel? Det är då inget hjul iaf. 3674 *Bakdörren åker upp när man kör i rondeller t.e.x.	försökt å fixa till roporter	1 232 707

200	XZL297	118725	2019	SERVICEORDER	3654 * Vindrutetorkarna går utanför rutan. 3655 * Luftmanövrerad sidolucka ur funktion. 3656 * Vibrationer bak någonstans, kanske mellanaxel? Det är då inget hjul iaf. 3674 *Bakdörren åker upp när man kör i rondeller t.e.x.	försökt å fixa till roporter	1 232 707
200	XZL297	118725	2019	SERVICEORDER	3654 * Vindrutetorkarna går utanför rutan. 3655 * Luftmanövrerad sidolucka ur funktion. 3656 * Vibrationer bak någonstans, kanske mellanaxel? Det är då inget hjul iaf. 3674 *Bakdörren åker upp när man kör i rondeller t.e.x.	försökt å fixa till roporter	1 232 707
200	XZL297	118725	2019	SERVICEORDER	Hjälpa Resoluth	Vindrutetorkarna justerade. Bagageluckan åtgärdad. Hittar inget fel på bakdörren. Inväntar svar ang vibrationer. Glapp i växelåda	1 232 707

Handwritten mark

200	XZL297	118725	2019	SERVICEORDER	3709 Varnar för bromsstyrenhet, började säga "stanna" innan jag var tillbaka (abs-lampan lyser). Varnar även för motorstyrenhet 3710 Värmen gör som den vill, ibland varm och ibland kall, def blåser för lite på full fart, fick torka rutan med servett när det regnade. Birgitta 070-642 00 09 3744 Bakgaveln gick uppåt utan att jag gjorde något, stod och surrade tills den tystnade och inte gick att köra uppåt varken med dosa eller knappar. Birgitta 070-6420009 3745	felet är ågärd	1 234 953
-----	--------	--------	------	--------------	--	----------------	-----------

200	XZL297	118725	2019	SERVICEORDER	3709 Varnar för bromsstyrenhet, började säga "stanna" innan jag var tillbaka (abs-lampan lyser). Varnar även för motorstyrenhet 3710 Värmen gör som den vill, ibland varm och ibland kall, def blåser för lite på full fart, fick torka rutan med servett när det regnade. Birgitta 070-642 00 09 3744 Bakgaveln gick uppåt utan att jag gjorde något, stod och surrade tills den tystnade och inte gick att köra uppåt varken med dosa eller knappar. Birgitta 070-6420009 3745	felet är ågärd	1 234 953
-----	--------	--------	------	--------------	--	----------------	-----------

200	XZL297	118725	2019	SERVICEORDER	3709 Varnar för bromsstyrenhet, började säga "stanna" innan jag var tillbaka (abs-lampan lyser). Varnar även för motorstyrenhet 3710 Värmen gör som den vill, ibland varm och ibland kall, def blåser för lite på full fart, fick torka rutan med servett när det regnade. Birgitta 070-642 00 09 3744 Bakgaveln gick uppåt utan att jag gjorde något, stod och surrade tills den tystnade och inte gick att köra uppåt varken med dosa eller knappar. Birgitta 070-6420009 3745	felet är ågärd	1 234 953
-----	--------	--------	------	--------------	--	----------------	-----------

200	XZL297	118725	2019	SERVICEORDER	3709 Varnar för bromsstyrenhet, började säga "stanna" innan jag var tillbaka (abs-lampan lyser). Varnar även för motorstyrenhet 3710 Värmen gör som den vill, ibland varm och ibland kall, def blåser för lite på full fart, fick torka rutan med servett när det regnade. Birgitta 070-642 00 09 3744 Bakgaveln gick uppåt utan att jag gjorde något, stod och surrade tills den tystnade och inte gick att köra uppåt varken med dosa eller knappar. Birgitta 070-6420009 3745	felet är ågärd	1 234 953
200	XZL297	118725	2019	SERVICEORDER	bak gavel	bakgavel lyft. trat av till oljan	1 234 953

skellefteå
buss

200	XZL297	118725	2019	SERVICEORDER	Varnar för bromsstyrenhet. Defroster blåser för klent.	Bytt vänster halvljus då strålkastarglasat saknades. Bytt defrosterfläkten som var påväg att skära och fastnade. Bytt cirk.pump till värmaren då den läckte. Fixat stopp-knappar, fixat bromsfel (kabelbrott) samt undersökt temperaturen i bussen och efter en lång undersökning verkar allt fungera som det ska, upplever dock att det tar lite tid att ställa om tempen, ej lyckats konstatera vad detta beror på om det ens är ett fel..	1 234 953
200	XZL297	118725	2019	SERVICEORDER	knutkors	bytt knutkors mot växellåda	1 238 550
200	XZL297	118725	2019	SERVICEORDER	knutkors	Bytt knutkors med barkestedt	1 238 550
200	XZL297	118725	2019	SERVICEORDER	Service	Service	1 239 200
200	XZL297	118725	2019	SERVICEORDER	Hjälpa nordh med service.	Hjälpt nordh med service.	1 239 580



200	XZL297	118725	2019	SERVICEORDER	3792 Dåligt urbotryck! Turbon laddar ca 50-60% och den brukade ladda 100% förut. Bussen är också svag i backar, växlar snabbt ned. 3793 Komradio är trasig. Den söker basstation hela tiden men hittar ingen. 3813 Servicedags!!! Många felkoder på bromsarna och motorstyrenhet! Intermittent fel på dörrarna. Verkar som att bakdörren lyfts lite ur sitt säte vid högre farter. (85-100km/h) Larmet om öppen dörr tjuvar men tystnar igen efter	Bytt turbo, felsökt lucka som öppnar sig när luften tar slut. Justerade luckan och testade köra upp och ner flera gånger, hörde att den låste sig och trodde felet var åtgärdat. provbytt komradio, Jocke ringde *# och dom resetade motagningen på något sätt. raderat felkoder.	1 244 718
-----	--------	--------	------	--------------	---	---	-----------

200	XZL297	118725	2019	SERVICEORDER	3792 Dåligt urbotryck! Turbon laddar ca 50-60% och den brukade ladda 100% förut. Bussen är också svag i backar, växlar snabbt ned. 3793 Komradio är trasig. Den söker basstation hela tiden men hittar ingen. 3813 Servicedags!!! Många felkoder på bromsarna och motorstyrenhet! Intermittent fel på dörrarna. Verkar som att bakdörren lyfts lite ur sitt säte vid högre farter. (85-100km/h) Larmet om öppen dörr tjuiter men tystnar igen efter	Bytt turbo, felsökt lucka som öppnar sig när luften tar slut. Justerade luckan och testade köra upp och ner flera gånger, hörde att den låste sig och trodde felet var åtgärdat. provbytt komradio, Jocke ringde *# och dom resetade motagningen på något sätt. raderat felkoder.	1 244 718
-----	--------	--------	------	--------------	--	--	-----------

200	XZL297	118725	2019	SERVICEORDER	3792 Dåligt urbottryck! Turbon laddar ca 50-60% och den brukade ladda 100% förut. Bussen är också svag i backar, växlar snabbt ned. 3793 Komradio är trasig. Den söker basstation hela tiden men hittar ingen. 3813 Servicedags!!! Många felkoder på bromsarna och motorstyrenhet! Intermittent fel på dörrarna. Verkar som att bakdörren lyfts lite ur sitt säte vid högre farter. (85-100km/h) Larmet om öppna dörr tiuter men tystnar igen efter	Bytt turbo, felsökt lucka som öppnar sig när luften tar slut. Justerade luckan och testade köra upp och ner flera gånger, hörde att den låste sig och trodde felet var åtgärdat. provbytt komradio, Jocke ringde *# och dom resetade motagningen på något sätt. raderat felkoder.	1 244 718
200	XZL297	118725	2019	SERVICEORDER	öppna dörr tiuter men tystnar igen efter	delar	1 244 718
200	XZL297	118725	2019	SERVICEORDER	Sidolucka + extravärmare.	Konstaterat att circ. pump till värmare är defekt, bytt den. Bytt låsmekanism för automatlucka då denna var knäckt. Felsökt luckan och till slut konstaterat att allt fungerar som det ska, den behöver låsas manuellt med lås-knappen inne i bussen för att undvika att den åker upp då den blir luftlös. Justerat gnistan på värmaren och kontrollerat funktion = defekt fotosensor,	1 245 463

200	XZL297	118725	2019	SERVICEORDER	Dieselläckage + delar värmarrenovering.		1 245 918
200	XZL297	118725	2019	SERVICEORDER	Luftläckage.	Hittade luftläckage i vxllådan, öppnade upp vxllåda och såg att styrenheten till reglagehuset var trasigt samt ventilererna dåliga, tog upp reglagehuset och renoverade med att byta alla tätningar. Bytte styrenhet samt packningar och sedan kom Volvo upp och kalibrerade	1 242 166
200	XZL297	118725	2019	SERVICEORDER	luft läckage ,växel låda		1 242 166
200	XZL297	118725	2019	SERVICEORDER	Vxlådsproblem	Volvo var upp och programmerade lådan igen då 2st parametrar var fel, därför fungerade lådan inte som den skulle. Fungerar bra nu	1 252 764
200	XZL297	118725	2019	EXTERN SERVICEORDER		ENLIGT DOKUMENT	1 252 764
200	XZL297	118725	2019	SERVICEORDER	servo	byta slangar för styrsystem och påfylling olje + provkörning	1 253 883
200	XZL297	118725	2019	SERVICEORDER	Läcker atf-olja från styrningen på 3dje axel. Samt automatlucka fel	Hittade inget läckage eller fel.	1 254 192
200	XZL297	118725	2019	SERVICEORDER	Provkörning	Bara provkört, varnar på servooljenivå	1 254 192
200	XZL297	118725	2019	SERVICEORDER	kudde	byte fjäder höger lopp	1 255 467
200	XZL297	118725	2019	SERVICEORDER		delar	1 256 648
200	XZL297	118725	2019	SERVICEORDER	service	service med andreas. vatten läck fixat	1 254 875
200	XZL297	118725	2019	SERVICEORDER	Service hjälpa RESoluth	SERVICE	1 254 875
200	XZL297	118725	2019	EXTERN SERVICEORDER		ENLIGT DOKUMENT	1 254 875
200	XZL297	118725	2020	SERVICEORDER		DELAR	1 259 923

200	XZL297	118725	2020	SERVICEORDER	4338 * Bärgad. 070/5880111	bytt lager och remhjul remtransmission kollat på luftlucka beställt delar fungerar inte nu	1 264 017
200	XZL297	118725	2020	EXTERN SERVICEORDER		ENLIGT DOKUMENT	1 265 769
200	XZL297	118725	2020	SERVICEORDER	lucka luft		1 266 643
200	XZL297	118725	2020	SERVICEORDER		DELAR	1 268 434
200	XZL297	118725	2020	SERVICEORDER		DELAR	1 270 098
200	XZL297	118725	2020	SERVICEORDER	KFB		1 270 963
200	XZL297	118725	2020	SERVICEORDER	Värme 4	Provkört och testat värme i bussen, blir dålig värme i elementen, men hade inte tid att felsöka för dom	1 270 963
200	XZL297	118725	2020	SERVICEORDER	* Besiktning. Fixa 2or.	skulle ha bussen klockan 13:00 Fixat 2or efter besiktning, bytt ok vänster löp samt reaktionsstag övre bakaxel. Samt bytt ut alcoläs.	1 270 963
200	XZL297	118725	2020	SERVICEORDER	Service,bytte lager till rem fäste		1 276 872
200	XZL297	118725	2020	SERVICEORDER		DELAR	1 283 220
200	XZL297	118725	2020	SERVICEORDER	torkarblad fel inställning	åtgärd	1 283 220
200	XZL297	118725	2020	SERVICEORDER		DELAR	1 283 220
200	XZL297	118725	2020	SERVICEORDER	Hitbogserad pga får ingen luft till förarstol samt dörrar.	2020-09-23 04:04 KAROSS OCH INREDNING Felsökt luftlucka samt bytt nödvred	1 283 220
200	XZL297	118725	2020	SERVICEORDER		2020-09-23 04:04 BROMS ytt	1 283 220

200	XZL297	118725	2020	SERVICEORDER	fortsätta efter viktor på luftlucka	påbörjade felsökning, mätt upp hela kretsen för luftluckan+ justerade induktivgivaren till luckläset och luckan började fungera+ visade sig att knappatsen för att stänga och öppna luckan var omkopplad.	1 283 220
200	XZL297	118725	2020	EXTERN SERVICEORDER		ENLIGT DOKUMENT	1 283 220
200	XZL297	118725	2020	SERVICEORDER		bytt olja,filter olja,bytt växel låda olja och filter,luft torke filter,bränsle filter.diesel varmare ok	1 287 148
200	XZL297	118725	2020	SERVICEORDER	byte av bränslefilter samt torkarfilter, värmaren fungerar ej.	byte bränslefilter samt torkarfilter, försökte fixa värmaren i tid. bytte elektroder på den. en lampa ovanför förarstolen byttes, motorolja samt filter byttes. retarderolja byte. växelådsolja byttes samt	1 287 148
200	XZL297	118725	2020	SERVICEORDER	värmaren fungerar ej.	renoverad värmare	1 287 148
200	XZL297	118725	2020	SERVICEORDER	Glykolläckage samt laddningsproblem.	Bytt batterier samt kontrollerat dieselvärmare och 380 och fungerar. Hittade inget glykolläckage.	1 287 148
200	XZL297	118725	2020	SERVICEORDER		DELAR	1 287 148
200	XZL297	118725	2020	SERVICEORDER	Service .	Gjort service samt bytt bromsvärdesgivare vänster fram och nollställt ok löp vänster.	1 287 148
200	XZL297	118725	2020	SERVICEORDER	Kontrollera oljeläckage	Kontrollerat, verkar läka vid kompressorn	1 291 115
200	XZL297	118725	2020	SERVICEORDER	FEL PÅ STYRNINGEN	bytt lager till stuyr armen,bytt kondensor till luft torkare,diesel varmare ok	1 291 115

200	XZL297	118725	2021	SERVICEORDER	Byte av lufttork.	Bytt torkfilter samt tömt tankarna på vatten, mistänker luftkompressorn är dålig då det fort hamnar vatten och olja i lufttankarna	1 291 115
200	XZL297	118725	2021	SERVICEORDER	byta höger halvljus för den var tillfälligt lagad.	halvljuset och blikersen var fuskmonterade dit för att han hade krockat med ett djur, jag hann dock inte göra dimljuset men jag han ialla fall det viktigaste halvljuset och blikersen	1 298 527
200	XZL297	118725	2021	SERVICEORDER		DELAR	1 298 527
200	XZL297	118725	2021	SERVICEORDER	Samlar vatten i lufttankarna.	Dränerat tankar. Bytt lufttork samt fyrkretsventil på övre lufttanken. Provkört till Byske och tillbaka och det samlas inget vatten i tankarna under den	1 298 527
200	XZL297	118725	2021	SERVICEORDER		DELAR	1 305 613
200	XZL297	118725	2021	SERVICEORDER		DELAR	1 305 613
200	XZL297	118725	2021	SERVICEORDER		DELAR	1 305 613
200	XZL297	118725	2021	SERVICEORDER	Fjädringsfel	2021-02-24 04:47 RAM, FJÄDRING OCH HJUL Bytt kontrollventil till fjädringen bak.	1 305 613
200	XZL297	118725	2021	SERVICEORDER	Byta överhettningsskyddet till 380 värmaren	2021-02-26 15:49 SERVICE Bytt termostat till 380	1 305 613
200	XZL297	118725	2021	SERVICEORDER	Byte av en hydraul tub. Vattenläckage?	2021-03-24 13:46 SERVICE Byte av hydraul tub bakgavel lyft. Den inre till höger. Kollat efter vattenläckage. El funnit	1 305 613

skellefteå
bus

200	XZL297	118725	2021	SERVICEORDER	Service, KFB, div. fel.		2021-04-26 11:58 SERVICE Åtgärdat några småfel. Gjort service samt kontroll för besiktning. Felsökt lufttrycket, systemtryck och kompressorn är okej. Allt tyder på defekt tryckgivare i växellådan. Börjat demontera vattentank och annat för att komma åt växellådan sedan kört ner den på Volvo för reparation.	1 314 243
200	XZL297	118725	2021	SERVICEORDER	hjälpä jonas,hjul lager fram		2021-04-28 15:48 SERVICE bytt hjul lager och KFB	1 314 243
200	XZL297	118725	2021	SERVICEORDER	halv ljus ur funktion		2021-04-29 10:05 SERVICE bytt halv ljus ochel,xen,justera halv ljus	1 316 695
200	XZL297	118725	2021	SERVICEORDER	halv ljus fel bildning		2021-04-30 07:16 SERVICE bytt strålkastare	1 316 695
200	XZL297	118725	2021	SERVICEORDER	Ombesiktning.		2021-04-30 10:24 BESIKTNING UA.	1 316 695
200	XZL297	118725	2021	EXTERN SERVICEORDER	ENLIGT DOKUMENT			1 316 695
200	XZL297	118725	2021	SERVICEORDER	byta nivågivare högerbackar		2021-06-01 09:59 SERVICE byta nivågivare högerbackar	1 321 817
200	XZL297	118725	2021	EXTERN SERVICEORDER	ENLIGT DOKUMENT			1 321 817
200	XZL297	118725	2021	SERVICEORDER	Varnar för bromsbelägg. Byte luftfilter. Luftläckage.		2021-06-04 07:01 BROMS Broms driv.	1 321 817



200	XZL297	118725	2021	SERVICEORDER	fortsätta Jonas arbete med bromsar	2021-06-24 08:30 BROMS Bytt bromsarklossar på driven och utb med Daniel	1 321 817
200	XZL297	118725	2021	SERVICEORDER	bromsbyte	2021-06-08 10:15 BROMS bytte belägg på driven båda sidor	1 321 817
200	XZL297	118725	2021	EXTERN SERVICEORDER	ENLIGT DOKUMENT		1 321 817
200	XZL297	118725	2021	EXTERN SERVICEORDER	ENLIGT DOKUMENT		1 319 056
200	XZL297	118725	2021	SERVICEORDER	Byte utav spjäll till toalett.	2021-10-06 13:55 SERVICE Bytt toa spjäll. Det satt 2 o-ringar i överkant så att spjället hade blivit krökt.	1 328 484



200	XZL297	118725	2022	SERVICEORDER	7541 Vänster halvljus lyser inte i 200. 7586 Halvljuset fungerar ej 7590 höger lucka går ej stänga 7651 Bussen vibrerar när man kör.	2022-03-09 20:42 SERVICE Hämtat en ny medbringare på volvo. Pressat i knutkors och återmonterat. 2022-03-09 20:41 SERVICE Hjälp till vid pressning samt återmontering. 2022-03-08 15:19 SERVICE Alla luckor går att stänga. 2022-03-08 15:10 SERVICE Kontrollerat Halvljus. Demonterat kardanaxel och pressat lös knutkors. Gaffeln och axeln har legat emot varandra. Då det nya knutkorset skulle pressas på plats så sprack en utav lagerbanorna sönder. Hämtade ett nytt på Volvo. Det nya knutkorset	1 341 937
-----	--------	--------	------	--------------	---	--	-----------

skulle ha
bunn

200	XZL297	118725	2022	SERVICEORDER	7541 Vänster halvljus lyser inte i 200. 7586 Halvljuset fungerar ej 7590 höger lucka går ej stänga 7651 Bussen vibrerar när man kör.	2022-03-09 20:42 SERVICE Hämtat en ny medbringare på volvo. Pressat i knutkors och återmonterat. 2022-03-09 20:41 SERVICE Hjälp till vid pressning samt återmontering. 2022-03-08 15:19 SERVICE Alla luckor går att stänga. 2022-03-08 15:10 SERVICE Kontrollerat Halvljus. Demonterat kardanaxel och pressat lös knutkors. Gaffeln och axeln har legat emot varandra. Då det nya knutkorset skulle pressas på plats så sprack en utav lagerbanorna sönder. Hämtade ett nytt på Volvo. Det nya knutkorset	1 341 937
-----	--------	--------	------	--------------	--	--	-----------

200	XZL297	118725	2022	SERVICEORDER	7541 Vänster halvljus lyser inte i 200. 7586 Halvljuset fungerar ej 7590 höger lucka går ej stänga 7651 Bussen vibrerar när man kör.	2022-03-09 20:42 SERVICE Hämtat en ny medbringare på volvo. Pressat i knutkors och återmonterat. 2022-03-09 20:41 SERVICE Hjälp till vid pressning samt återmontering. 2022-03-08 15:19 SERVICE Alla luckor går att stänga. 2022-03-08 15:10 SERVICE Kontrollerat Halvljus. Demonterat kardanaxel och pressat lös knutkors. Gaffeln och axeln har legat emot varandra. Då det nya knutkorset skulle pressas på plats så sprack en utav lagerbanorna sönder. Hämtade ett nytt på Volvo. Det nya knutkorset	1 341 937
-----	--------	--------	------	--------------	--	--	-----------

skatteförädlad
buss

200	XZL297	118725	2022	SERVICEORDER	7541 Vänster halvljus lyser inte i 200. 7586 Halvljuset fungerar ej 7590 höger lucka går ej stänga 7651 Bussen vibrerar när man kör.	2022-03-09 20:42 SERVICE Hämtat en ny medbringare på volvo. Pressat i knutkors och återmonterat. 2022-03-09 20:41 SERVICE Hjälp till vid pressning samt återmontering. 2022-03-08 15:19 SERVICE Alla luckor går att stänga. 2022-03-08 15:10 SERVICE Kontrollerat Halvljus. Demonterat kardanaxel och pressat lös knutkors. Gaffeln och axeln har legat emot varandra. Då det nya knutkorset skulle pressas på plats så sprack en utav lagerbanorna sönder. Hämtade ett nytt på Volvo. Det nya knutkorset	1 341 937
200	XZL297	118725	2022	SERVICEORDER	7780 Larmar bromsstyrfel	2022-03-30 07:21 SERVICE Byte av bromsbelägg på tredje axeln. Bromsok reparation - tredje axel, vänster	1 350 279

200	XZL297	118725	2022	SERVICEORDER	Byte styrenhet.	2022-04-04 18:43 SERVICE Bussen har inte blivit någon skillnad på när volvo personal kodade styrbox. 2022-03-30 20:07 SERVICE Bytt luftbälg bak vänster 3 axel. Felsökt abs esp system. verkar inte få rätt kommunikation till styrboxen. Kontrollerat kontakter och kopplingar men hittar inget fel. Provade byta till ett begagnat styrdon för bromssystem men gick ej föra över innehållet från den gamla till den nya eftersom dataprogrammet tec tools inte hade den nya uppdateringen och kunde ej utföra den själv. behöver en kod. Även kontrollerat varje givare den varnar för och hittade inget fel	1 349 940
-----	--------	--------	------	--------------	-----------------	---	-----------

200	XZL297	118725	2022	SERVICEORDER	el fel	2022-04-12 15:54 BROMS Fortsatt elfelsökning. Återmonterat alla kontakter som föregående tekniker demonterat. Tolkat felkoder och mätat upp kablage till slitagegivare för löpaxel. Bytt ledningsmatta och v-slitagegivare. Kontrollerat att felkoder blivit inaktiva. OBS. kablage är inte upphängt. Påbörjat felsökning för slitagegivare A1. Skick på givare känns sådär. Dem bör bytas och sedan kalibreras in med diagnos. ABS går inte aktivera VF genom diagnos. Den började varna för ventil i samband med att slitagegivare demonterades. 2022-04-12 15:54 BROMS Demonterat slitagegivare A1. utfört	1 350 279
-----	--------	--------	------	--------------	--------	--	-----------

200	XZL297	118725	2022	SERVICEORDER	KFB	2022-04-13 14:02 SERVICE Demonterat och bytt bromsok V-sida driv. Fick använda spett då bultarna satt fast ordentligt, Utfört bromsprov. Klockan verkan också dålig. Finns inte tid att åtg detta innan bes. Övriga anm: Sidomark HB UF Regskyltsbel UF Dekaler för bakre nödutgång saknas Spricka i vindruta Oljeläckage motor Kylvätskeläckage ifrån motor Skadad luftbälg HF Spindel H-sida A3 glappar Framre nödutgång går trögt. Luftläckage i anslutning till bälg v-sida A3 Trasigt lyktglas och kabelbrott till v-övre pos- ljus bak	1 350 279
200	XZL297	118725	2022	SERVICEORDER	åkte med bussen till besiktning	2022-04-13 15:38 SERVICE har varit på besiktning klar	1 350 279

200	XZL297	118725	2022	SERVICEORDER	Åtgärd utav 2:0r efter bes. Dörrklämskydd ur funktion 2X Utmärkning nödöppningsreglage bak, utv saknas Dimstrålkastare vänster inställning felaktig/bländande	2022-04-27 20:13 BESIKTNING Åtgärdat brister	1 350 279
200	XZL297	118725	2022	EXTERN SERVICEORDER	ENLIGT DOKUMENT		1 350 279
200	XZL297	118725	2022	SERVICEORDER	kfb	2022-04-28 14:00 SERVICE kfb	1 350 279
200	XZL297	118725	2022	SERVICEORDER	Generator UF	2022-04-28 13:27 ELSYSTEM OCH INSTRUMENT Endast den översta generatorm laddar. Demonterat ac- kompressor för skåp, motorplåtar och luckor i lastutrymme. Demont mitten och den understa generatorm. Rep utav kablage till kontaktstycke för mitten generatorm. Monterat 2 st nya och kontrollerat laddning. den indikerar fortfarande i display. Felsökt. Rengjort kontaktstycken.	1 350 309
200	XZL297	118725	2022	SERVICEORDER	Startar EJ	2022-07-15 10:12 SERVICE strömlös, Alco lås och växel i samt luftlös; fyllde luft, kopplade ström, resettade bussen, bytte alco och sedan startade	1 351 331
200	XZL297	118725	2022	SERVICEORDER	Buss starta ej	2022-07-26 07:44 ELSYSTEM OCH INSTRUMENT jag startade buss	1 351 331

scanned with

200	XZL297	118725	2022	SERVICEORDER	fjärdning fel + generator fel	2022-08-04 14:29 ELSYSTEM OCH INSTRUMENT Genrator fel på display: felsökning + reperation Fjädring fel - luftläckage - bytt luftbälgar	1 351 331
200	XZL297	118725	2022	Storstäd	Storstäd		1 354 590
200	XZL297	118725	2022	SERVICEORDER	baklyft uf.	2022-11-16 18:29 ELSYSTEM OCH INSTRUMENT felsökt, säkring hade gått, provat montera ny men då går elmotor till baklyft hela tiden och låter illa. demonterat elmotor, hade gått sönder i lindning mm. monterat ny elmotor samt solenoid. samt provkört, pumpen suger luft direkt oljan går under max i kärl. demonterat allt igen samt behållare, oljepickup till hydraul motor hade smält i pumpen, även kärlet hade smält här å där. kortat oljepickup med ny o-ring. återmonterat kärl samt fyllt ny olja, ser inget läckage från kärl men skulle ha blivit bytt. provkört baklyft ok.	1 357 565
200	XZL297	118725	2023	SERVICEORDER	kfb	2023-05-11 07:11 SERVICE kfb	1 357 565



200	XZL297	118725	2023	SERVICEORDER	Åtg punker efter bes	2023-04-26 16:05 ELSYSTEM OCH INSTRUMENT Rep utav elfel till belysning. Monterat polskydd till batteri. 2023-04-26 16:01 HJULUPPHÅNGNING, STYRNING Pressat lös och	1 357 565
200	XZL297	118725	2023	Storstäd	Storstäd	2023-05-04 14:06 STÄDNING	1 357 565
200	XZL297	118725	2023	SERVICEORDER	kontroll oljeläckage baklyft.	2023-05-25 11:20 SERVICE Fick värma lös båda tapparna. Rengjort och bytt smörjnipplar. monterat ny lyftcylinder. det läcker olja ifrån insida balk. Demonterat och felsökt. tanken har smält. Fick order om att försöka reparera den. Detta lyckades inte. Beställt och monterat en ny tank 2023-05-08 10:03 SERVICE kontroll,	1 357 565
200	XZL297	118725	2023	SERVICEORDER	DELAR		1 357 565
200	XZL297	118725	2023	SERVICEORDER	glykolläckage	2023-06-08 08:52 SERVICE bytt en slang vid värmaren. 2023-06-27 11:30 STÄDNING	1 357 565
200	XZL297	118725	2023	Storstäd	Storstäd sommar		1 357 565