



RISE SMP Svensk Maskinprovning AB (9)
Box 56
234 56 ALNARP
Tel: 010-516 64 20
besiktning@ri.se

BESIKTNINGSINTYG
Återkom. besiktning AFS 2003:6



AMO

www.ri.se/smp

1046125 VIS 0 2022-11-07 1015272		
Utfärdandedatum 2022-11-07		
Besiktningdatum (3) 2022-11-07		
Nästa ordinarie besiktning (8) 2023-12		

Protokoll nr (10.2)
403462-ADB1

SMP Nr
61289-12

Agare
Lycksele kommun
Centralförrådet / Verkstaden
Sandåsvägen 2

921 45 LYCKSELE

0950-16714, 076-1261350

Objekt

Objektslag Lastmaskin	Er beteckning ZZ431200
Modell Volvo L70D	Plats Förrådet
Tillv. nr (1) L70DV18254	Effekt (kW) 93
Tillv. år 2001	Skylt nr. (2) S-SCW580
Måtarställning (h) 24 899	Telefonnummer 010-516 64 85

Tillsatsutrustning

A	Kranarm: Volvo 98761/170.9005 Belastningstabell: m/kg 4,3/1500 5,35/1050 6,45/700	Säkerhetskrokar är
B	Kranarm: Volvo 97817/8363.397 Belastningstabell: m/kg 4,3/1500 5,35/1050 6,45/700	bytta 2022-11-22
C		

Pos	System/komponent	Pos	System/komponent	Pos	System/komponent - Brister	Not
✓ 0.1	IDENTITET	✓ 7.1	Belysning	7.2	Signal, ur funktion	2
✓ 0.2	Instruktionsbok	✓ 7.2	Signal	8.1	Redskapsfäste, spricka/sprickor	2
	STOMME	✓ 7.3	Sikt		Rep signal	
✓ 1.1	Midja	✓ 7.4	Skyltar/Märkning		Sveksning Redskaps fäste	
✓ 1.2	Chassi/Underram	✓ 7.5	Tillträdesled		221123 pr	
	HJUL-/BANDSYSTEM		AGGREGAT			
✓ 2.1	Hjul-/bandsystem	✓ 8.1	Redskapsfäste			
✓ 2.2	Axlar	✓ 8.2	Tilltänkar			
	DRIVSYSTEM	✓ 8.3	Bom			
✓ 3.1	Mek. kraftöverföring	✓ 8.4	Manövrerbarhet			
	BROMSAR	✓ 8.5	Arbetshydraulik			
✓ 4.1	Färdbröms		TILLSATSUTRUSTNING			
✓ 4.2	Parkeringsbröms	✓ 9.1	Kranarm			
	STYRNING		ÖVRIGT			
✓ 5.1	Styrsystem	✓ 30.1	Övrigt			
✓ 5.2	Styrcylinder					
✓ 5.3	Styrlad					
	KAROSSERI					
✓ 6.1	Fönster					
✓ 6.2	Dörr					
✓ 6.3	Nödutgång					
✓ 6.4	Förarstol					
✓ 6.5	Manöverorgan					
✓ 6.6	Värme/ventilation					
✓ 6.7	Buller					
✓ 6.8	Hytt					

Besiktningresultat	Maxlast (kg)	Antal personer
Med brister - Objektet får inte användas förrän bristerna åtgärdats		
Besiktningresultat - Tillsatsaggregat		
A Utan brister	1 500	
B Utan brister	1 500	
C		

Bedöms erbjuda betryggande säkerhet när noterade brister åtgärdats.

För ytterligare upplysningar se omstående sida

Allmänna upplysningar

Besiktning/kontroll omfattar granskning ur säkerhetssynpunkt av vissa funktioner eller komponenter. Om ingen brist anges innebär det att besiktningssingenjören inte funnit något fel som motiverar ett påpekande enligt gällande bedömningsnormer. Besiktningssingenjören arbetar normalt efter en checklista eller ett fast besiktningssprogram som anger vilka funktioner och komponenter som skall kontrolleras.

Av besiktningssintyget/-protokollet framgår under rubriken **Bedömning** det besiktningssresultat som sammantaget gäller för besiktningssobjektet och/eller utrustningen inom respektive föreskriftsområde.

Graderingar (Not) om inget annat anges

- Informell upplysning/påpekande som stöd för egenkontroll, fortlopande tillsyn, etc.
- 2 Brist som medför att objektet bedöms ge betryggande säkerhet först när bristerna åtgärdats. Kan medföra krav på ny besiktning.
- 3 Brist som bedöms äventyra säkerheten.

För tjänsterna tillämpas SMPs Allmänna villkor som kan laddas ned från kundportalen Besiktning online: <https://smponline.extweb.sp.se>

Besiktningar enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS

Besiktning utförs med utgångspunkt från Arbetsmiljöverkets föreskrifter med inriktning på följande områden:

- **Lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar** Återkommande besiktning, Montagebesiktning samt Revisionsbesiktning.
- **Tillfälliga personlyft med kranar eller truckar** Förstabesiktning, Återkommande besiktning samt Revisionsbesiktning.

Omfattas maskinen eller utrustningen dessutom av föreskriften AFS 1993:10, med ändringar, **Maskiner och vissa andra tekniska anordningar**, eller från den 29 december 2009, av AFS 2008:3, **Maskiner**, gäller att "Försäkringen om överensstämmelse" skall ha utfärdats och att även tillverkarnas anvisningar i övrigt följs.

Bedömningsalternativ

- **Bedöms erbjuda betryggande säkerhet** Objektet har besiktigats utan brister.
- **Bedöms erbjuda betryggande säkerhet när noterade brister åtgärdats** Objektet får ej användas förrän bristerna åtgärdats.
- **Bedöms ej erbjuda betryggande säkerhet** Objektet får ej användas. Ny besiktning krävs. Kopia av besiktningssintyg/-protokoll skickas till Arbetsmiljöverket för kännedom.

För objekt med tillhörande tillsatsaggregat/utrustning presenteras bedömningsresultat för det enskilda objektet samt separata bedömningsresultat för objektet i kombination med aktuellt tillsatsaggregat/utrustning.

Maxlast avser lyftanordningens och eventuella tillsatsaggregats högsta tillåtna last.

Aktuella föreskrifter finns att ladda ned från: www.av.se

Besiktningar enligt Boverkets föreskrifter BFS

Bedömningsalternativ

- **Bedöms erbjuda betryggande säkerhet** Anordningen har besiktigats utan brister av betydelse för säkerhet och hälsa.
- **Bedöms erbjuda betryggande säkerhet när noterade brister åtgärdats** Inga brister som utgör omedelbar risk för säkerhet och hälsa har konstaterats vid besiktning av anordningen. Noterade brister skall emellertid åtgärdas snarast och kontrolleras vid nästa besiktning.
- **Bedöms ej erbjuda betryggande säkerhet** Vid besiktningen har brister konstaterats som bedöms utgöra omedelbar risk för säkerhet och hälsa. Kopia av besiktningssintyg skickas till kommunens enhet för plan- och byggfrågor (Byggnadsnämnden).

Vid besiktning skall besiktningssintyg/-protokoll från närmast föregående besiktning finnas tillgängligt.

Aktuella föreskrifter finns att ladda ned från: www.boverket.se

Kontrollbesiktning enligt Fordonslagen

Kontrollbesiktning sker för kontroll av den beskaffenhet och utrustning hos fordonet som är av betydelse ur trafiksäkerhets- eller miljösynpunkt.

Besiktningssresultat

- **Godkänd** En godkänd kontrollbesiktning betyder inte att alla delar av fordonet är i fullgott skick. Fordonsägaren har det yttersta ansvaret för att fordonet är trafiksäkert eller att det inte påverkar miljön mer än tillåtet.
- **Underkänd - ny besiktning krävs ej** Ägaren är ansvarig för att bristerna åtgärdas. Fordonsägaren kan inom två månader från kontrollbesiktningen låta reparera fordonet och prova det vid en ackrediterad verkstad. Om fordonet har kvar samma brister vid nästa besiktning bedöms de hårdare. Kvarstående brister som upptäcks vid en flygande inspektion innebär normalt att fordonet måste besiktigas på nytt och kan medföra böter.
- **Underkänd - ny kontrollbesiktning senast inom angivet datum** Ägaren är ansvarig för att bristerna åtgärdas. Fordonsägaren ansvarar för att fordonet kontrolleras på nytt eller låter prova fordonet vid en ackrediterad verkstad inom föreskriven tid. Om detta inte sker inom angiven tid inträder automatiskt körförbud. Vid automatiskt körförbud får man köra kortaste lämpliga väg till besiktningen respektive till verkstad.
- **Underkänd - ny registreringsbesiktning senast inom angivet datum** Föreläggande om registreringsbesiktning meddelas om fordonet är ändrat i förhållande till tidigare godkänt utförande, eller inte kan identifieras. Fordonet måste inställas för en registreringsbesiktning inom en månad.
- **Körförbud** Om fordonet har så allvarliga brister att det belagts med körförbud, måste fordonet normalt bärgas från besiktningssplatsen. Körförbud gäller tills ny besiktning utförts. Trots att körförbudet gäller får ett fordon användas för färd kortast lämpligast väg till ett besiktningssorgan för besiktning. Körförbudet kan prövas av Transportstyrelsen.

Endast brister som leder till körförbud markeras på besiktningssintyget/-protokollet med gradering (not) 3.

Aktuella föreskrifter finns att ladda ned från: www.transportstyrelsen.se eller www.trafikverket.se

Besiktningar enligt Trafikverkets dokument TDOK

Besiktning utförs med utgångspunkt från Trafikverkets dokument med inriktning på området:

- **Tunga spårgående arbetsredskap (TSA)** Förstagångsbesiktning, Kontrollbesiktning samt Ombesiktning.

Bedömningsalternativ

- **Godkänd** Objektet har besiktigats utan brister.
- **Godkänd med förbehåll** Noterade brister skall åtgärdas vid första lämpliga tillfälle.
- **Underkänd - Ny besiktning krävs** Ombesiktning skall ske inom en månad.
- **Körförbud - Ny besiktning krävs** Objektet har brukandeförbud på Trafikverkets spåranläggning.

Aktuella dokument finns att ladda ner från: www.trafikverket.se