

2025 06 05 7.15

 BLACK TIGER TRANSPORT AB  
 KORSGTAN 14

535 30 KVÄNUM

XLRTGF5300G461522



MZD01B DA XF 480 FTG

23 200590

77660

25-06-05

25-06-05

**JOBB 1****Kundanmärkning**

OBS DETTA ÄR ETT JOBB FRÅN PS AUCTION DÅ BLACK TIGER ÄR I KONKURS

Mail:

Varnar för motorfel i display

**Åtgärd**

kontroll/felsökning varnar: för motorfel  
 försök till att läsa av felkoder gjot gick ej pga ett sift i OBD  
 uttag hade hoppat ur  
 demonterig av inredning av kåpor har gjorts för att kunna få OBD  
 uttag  
 vid avläsning av felkoder  
 hittades felkoden  
 P1496 engine protection mode active  
 u1577 can mesage (bpv-to-eng) time out)  
 kontroll ifall de fanns uppdateringar på EMC de gjorde det  
 uppdaterign av EMC gjord motor lampa försvan  
 provkörning gjord motor lampa kom tillbacks med samma felkoder  
 fel på BPV

fortsatt felsökning utav motor fel har gjorts med hjälp av DAF assist

 och fått fram att BPV är dålig och behövs bytas genom att vi gjort en  
 OHM mätning av BPVn och fått fram att den e dålig

	ARBETSKOSTNAD			17235.00	
2418876RN	CONTROL VALVE		1.0	41400.00	17235.00 41400.00
		41400.00			
DIU	FÖRBRUKN.MAT DIAGNOSUPPKOPPLING		1.0	1099.00	1206.45 1099.00

2025 06 05 7.15

BLACK TIGER TRANSPORT AB  
KORSGTAN 14

535 30 KVÄNUM

XLRTGF5300G461522



MZD01B DA XF 480 FTG

23 200590

1 EXKL	60940.45
1 INKL	76175.56

**JOBB 2****Kundanmärkning**

Översyn av fordon så att den är ok

**Åtgärd**

översyn av fordonet har gjort fel som hittades av att fordonet varnade för posljus på båda sidorna och att en sidomarkerings lampa på H-sida saknades vid avläsning av felkoder för motorfelet så kollades det även för belysningen då fanns en felkod som varnade flr låg spänning i säkringarna kontroll av säkringar gjord 2 säkrings för posljusen va brända byte av säkringar kontroll av funktion ok

montering av ny sidomarkeringsljus gjord kontroll av funktion ok

	ARBETSKOSTNAD		1915.00		1915.00
1872258	CONTOUR LAMP SIDE, L	1.0	336.00		336.00
			336.00		
	FÖRBRUKN.MAT				134.05
	2 EXKL		2385.05		
	2 INKL		2981.31		

**JOBB 3****Kundanmärkning**

Tvätt och rekond

**Åtgärd**

in och utvändigt tvätt av fordonet har gjorts

	ARBETSKOSTNAD		3830.00		3830.00
--	---------------	--	---------	--	---------



2025 06 05 7.15

BLACK TIGER TRANSPORT AB  
KORSGTAN 14

535 30 KVÄNUM

XLRTGF5300G461522



MZD01B DA XF 480 FTG

23 200590

FÖRBRUKN.MAT

268.10

3 EXKL 4098.10

3 INKL 5122.63

25.00% 67423.60

67423.60

16855.90

0.50

(SEK)

84280.00

EJ BINDANDE !\_\_!OSPEC. UPPDRAG !\_\_!PRISUNDERLAG SAKNAS  
PRISUPPGIFT P G A : !\_\_!KUNDEN AVSTÅR !\_\_!KUNDEN ÅTERKOMMER  
!\_\_!VERKSTADEN ÅTERKOMMER PER TELEFON

!\_\_!PRISUPPGIFT UNGEFÄRLIG  
OBS! AVGIFT DEBITERAS VID UTEBLIVEN BOKNING 1320KR EX.MOMS