



Mercedes-Benz

SANDVIKSVÄGEN 2
461 70 TROLLHÄTTAN
Kundtel: 0736259951

BESTÄLLNINGSBEKRÄFTELSE

2024-09-30

Datum

Faktnummer

6511910112

Kundnummer

Sida 1

Arbete påbörjas: 2018-08-03 7.38

Färdig :2018-08-03
DAGHÄLL, PATRIQUE
MUNKESTEN 201

468 90 VÄNERSNÄS

Referens:

Chassinr: WDB2153751A032362

Tel: 0520-89870		Reg-nr PZW717	Märke-Modell MB CL 500 COUP	AUT	År 146412	Mätst
Arbetsorder: 16312640 Skapad: 18-07-13 Bokad till: 18-08-03						
Nummer		Beskrivning		Antal	Apris	Belopp
JOBB 1		KUNDANMÄRKNING: BILEN VARNAR FÖR ABC UR FUNKTION.				
0099000000099		FELSÖKNING 1200 KR FELSÖKNING ***** ***** FELSÖKT ENL KUNDANM. INGET OLJETRYCK I ABC-SYSTEMET (FJÄDRINGEN) PGA LÅG OLJENIVÅ. FYLLT OLJA, KÖRT MED DATOR, LÄCKAGE FRÅN HYDRAL- PUMPEN. ***** ARBETSKOSTNAD 960.00 SUMMA ARBETE				
A001989240310		HYDRAULOLJA		1.0	231.00	960.00 231.00
		SUMMA MATERIEL 231.00				
		SUMMA JOBB 1 EXKL MOMS 1191.00 SUMMA JOBB 1 INKL MOMS 1488.75				
JOBB 2		STYRSERVOPUMP BYTE				
004604060011		AVLUFTNING AV AKTIVCHASSI				
003207498011		ACTIVE BODY CONTROL (ABC) ***** BYTT PUMP, FYLLT OLJA = OK ***** KRÄNGT OCH BALANSERAT 4 ST NYA DÄCK, SAMT MONTERAT PÅ BILEN. *****				

Hedin Göteborg Bil AB

Styrelsens säte: Mölndal

www.hedinbil.se

Vat.nr/Innehar F-skattebevis SE556061-3456-01

Box 2114
431 02 Mölndal

Besöksadress
Mölndalsvägen, Göteborg

Telefon
031-790 00 00 vxl

IBAN: SE0712000000013881402020
BIC/SWIFTKOD: DABASESX

Bankgiro 505-7088



468 90 VÄNERSNÄS

Sida 2

Arbete påbörjas: 2018-08-03 7.38

Referens:

Chassinr: WDB2153751A032362

Bankgiro 505-7088