

Lättare förbesiktningsprotokoll

PS NU



Modell VW PASSAT Årsmodell --10 AO nr J8962 Kilometer 170185

Reg nr AGR401

Utan anmärkning = 

= Bör åtgärdas

Pos	System/Komponent	Pos	System/Komponent
STOMME		STYRSYSTEM	
1.1	Sidobalk 	5.1	Styrled 
1.2	Tvårbalk 	5.2	Styrväxel 
1.3	Golv 	5.3	Övrigt 
1.4	Övrigt 	KAROSSERI	
HJULSYSTEM		6.1	Dörr 
2.1	Däck 	6.2	Skärm 
2.2	Hjulbalans 	6.3	Vindruta 
2.3	Hjullager 	6.4	Bilbälte 
2.4	Spindelled 	6.5	Lastutrymme 
2.5	Länkarm, fram 	6.6	Övrigt 
2.6	Länkarm, bak 	KOMMUNIKATION	
2.7	Fjäder 	7.1	Vindrutetorkare 
2.8	Stötdämpare 	7.2	Vindrutespolare 
2.9	Övrigt 	7.3	Backspegel 
DRIVSYSTEM		7.4	Strålkastare, inställning 
3.1	Bränslesystem 	7.5	Strålkastare, ljusbild 
3.2	Avgassystem 	7.6	Strålkastare, reflektor 
3.3	Avgaser *) 	7.7	Strålkastare, glas 
3.4	Startsystem 	7.8	Strålkastare, rengörare 
3.5	Elförsörjning 	7.9	Parkeringsljus 
3.6	Batteri 	7.10	Baklykta 
3.7	Kraftöverföring 	7.11	Skyttlykta 
3.8	Övrigt 	7.12	Stopplykta 
BROMSSYSTEM		7.13	Reflex 
4.1	Färdbroms, fram 	7.14	Körriktningsvisare 
4.2	Färdbroms, bak 	7.15	Signalanordning 
4.3	Färdbroms, rörelsereserv 	7.16	Övrigt 
4.4	Bromsrör 	INSTRUMENTERING	
4.5	Bromsslangar 	8.1	Hastighetsmätare 
4.6	Parkeringsbroms 	8.2	Övrigt 
4.7	Parkeringsbroms, rörelsereserv 	ÖVRIGA ANORDNINGAR	
4.8	Övrigt 	9.1	Släpvagnskoppling, el 
*) CO/FSU *) HC		9.2	Övrigt 

Pos	Anm – bör åtgärdas	Beräknad kostnad		Pos	Anm – bör åtgärdas	Beräknad kostnad	
		Arbete	Material			Arbete	Material
7.10	Vä. bak diod fel						
7.14	Vä. bak diod fel						
	Vandrar-Hjulinställning?						

Verkstad



Hellgrens Bil AB
Aukt. serviceverkstad
2017: 9312
Tel: 0910-77 08 30



MekoPartner
Hellgrens Bil AB
Tjarnvägen 1
931 61 Skellefteå
Tel: 0910-77 08 30
Mekoid: 3337-017
Sign. _____

Utförd av: Tommy

Datum: 13,2/17