

BMW M-V

Kupé
VitChassinummer: WBSUR91020VP74949
Reg: XFG324Växellåda: Manuell
Drivning: Bakhjulsdrift
Bensin
Cylindervolym: 2979 cm³
Motoreffekt: 250 kw / 340 hkCO₂-utsläpp vid blandad körning: 224 g/km

Leasingbil



Antal vägmätaravläsningar: 4



Antal besiktningsuppgifter: 5



Antal registrerade uppgifter: 32



CARFAX Problem Check

Mätarställning

Inga mätarställningsrelaterade problem rapporterade till eller upptäckta av CARFAX

✓ Inga problem rapporterade

Stulen

Ej rapporterad stulen

✓ Inga problem rapporterade

Skrotad

Ej rapporterad skrotad

✓ Inga problem rapporterade

Import

Ej importerad

✓ Inga problem rapporterade

Taxi

Inte använd som taxi

✓ Inga problem rapporterade

CARFAX fordonshistorierapporter baseras endast på information som tillhandahållits CARFAX. Annan information om detta fordon inklusive eventuella problem har inte nödvändigtvis rapporterats till CARFAX. Använd denna rapport som ett viktigt verktyg tillsammans med din inspektion och provkörning av fordonet för att kunna fatta ett klokare beslut till ditt begagnatköp.

CARFAX Fordonshistorik – Sida 1 av 3

Datum	Mätarställning	Uppgifter
-------	----------------	-----------

2017-11-29		Fordonet är anmält för avställning för trafik i Sverige.
2017-11-09		Fordonet är anmält för påställning för i trafik i Sverige.
2017-09-26		Fordonet är anmält för avställning för trafik i Sverige.
2017-08-07		Fordonet är anmält för påställning för i trafik i Sverige.
2017-06-19		Fordonet är anmält för avställning för trafik i Sverige.
2017-05-10	27 402	Fordonet besiktat i Sverige.
2017-05-07		Fordonet är anmält för påställning för i trafik i Sverige.
2016-10-30		Fordonet är anmält för avställning för trafik i Sverige.
2016-05-25	24 724	Fordonet besiktat i Sverige.
2016-05-03		Fordonet är anmält för påställning för i trafik i Sverige.
2016-04-12		Fordonet är anmält för avställning för trafik i Sverige.
2016-04-01		Fordonet är anmält för påställning för i trafik i Sverige.
2015-09-30		Fordonet är anmält för avställning för trafik i Sverige.
2015-05-11		Fordonet är anmält för påställning för i trafik i Sverige.
2014-10-29		Fordonet är anmält för avställning för trafik i Sverige.
2014-05-06	17 599	Fordonet besiktat i Sverige.
2014-05-01		Fordonet är anmält för påställning för i trafik i Sverige.
2013-10-31		Fordonet är anmält för avställning för trafik i Sverige.
2013-05-01		Fordonet är anmält för påställning för i trafik i Sverige.

Baserad på information från 18 länder i Europa och Nordamerika

Översikt

Privata ägare

1

Totalt antal registrerade ägare: 6

Mätarställning

27402

Inrapporterad: 2017-05-10

Genomsnittlig körsträcka

För denna bil:
4 500 km/år

Fordonets ålder

år	månad
7	1

Tillverkningdatum: 2011-03

I trafik första gången i Sverige:
2011-04-08

Fordonsbesiktning

Senaste besiktning:
2017-05-10

Besiktningsperiod: februari till juni



BMW M-V

Kupé
VitChassinummer: WBSUR91020VP74949
Reg: XFG324Växellåda: Manuell
Drivning: Bakhjulsdrift
Bensin
Cylindervolym: 2979 cm³
Motoreffekt: 250 kw / 340 hkCO₂-utsläpp vid blandad körning: 224 g/km

Leasingbil



Antal vägmätaravläsningar: 4



Antal besiktningsuppgifter: 5



Antal registrerade uppgifter: 32

CARFAX Problem Check

Mätarställning

Inga mätarställningsrelaterade problem rapporterade till eller upptäckta av CARFAX

✓ Inga problem rapporterade

Stulen

Ej rapporterad stulen

✓ Inga problem rapporterade

Skrotad

Ej rapporterad skrotad

✓ Inga problem rapporterade

Import

Ej importerad

✓ Inga problem rapporterade

Taxi

Inte använd som taxi

✓ Inga problem rapporterade

CARFAX fordonshistorierapporter baseras endast på information som tillhandahållits CARFAX. Annan information om detta fordon inklusive eventuella problem har inte nödvändigtvis rapporterats till CARFAX. Använd denna rapport som ett viktigt verktyg tillsammans med din inspektion och provkörning av fordonet för att kunna fatta ett klokare beslut till ditt begagnatköp.

CARFAX Fordonshistorik – Sida 2 av 3

Datum	Mätarställning	Uppgifter
2012-10-30		Fordonet är anmält för avställning för trafik i Sverige.
2012-04-02		Ny ägare registrerad. Fordonet köpt av privatperson. Fordonet är anmält för påställning för i trafik i Sverige. Inga lån rapporterade.
2012-03-27	5 984	Fordonet besiktat av Bilprovningen i Mölndal, Sverige. Ordinarie kontrollbesiktning genomförd. Godkänd besiktning.
2011-10-21		Ny ägare registrerad. Fordonet köpt av återförsäljare. Inga lån rapporterade.
2011-10-20		Ny ägare registrerad. Fordonet köpt av företag.
2011-09-23		Ny ägare registrerad. Fordonet köpt av återförsäljare. Ej längre rapporterad som leasingbil. Fordon redovisas som försäkrat med tillfällig försäkring som ägs av återförsäljaren.
2011-08-22		Fordonet är anmält för avställning för trafik i Sverige.
2011-04-11		Ny ägare registrerad. Fordonet köpt av företag. Rapporterad som leasingbil.
2011-04-08		I trafik första gången i Sverige.
2011-04-07		Ny ägare registrerad. Fordonet köpt av återförsäljare.

Baserad på information från 18 länder i Europa och Nordamerika

Översikt

Privata ägare

1

Totalt antal
registrerade
ägare: 6

Mätarställning

27402

Innrapporterad: 2017-05-10

Genomsnittlig körsträcka

För denna bil:
4 500 km/år

Fordonets ålder

år
7
månad
1Tillverkningdatum: 2011-03
I trafik första gången i Sverige:
2011-04-08

Fordonsbesiktning

Senaste
besiktning:
2017-05-10Besiktningsperiod: februari till
juni



BMW M-V

Kupé
Vit

Chassinummer: WBSUR91020VP74949
Reg: XFG324

Växellåda: Manuell
Drivning: Bakhjulsdrift
Bensin
Cylindervolym: 2979 cm³
Motoreffekt: 250 kw / 340 hk

CO₂-utsläpp vid blandad körning: 224 g/km



Leasingbil



Antal vägmätaravläsningar: 4



Antal besiktningsuppgifter: 5



Antal registrerade uppgifter: 32

CARFAX Problem Check

Mätarställning

Inga mätarställningsrelaterade problem rapporterade till eller upptäckta av CARFAX

✓ Inga problem rapporterade

Stulen

Ej rapporterad stulen

✓ Inga problem rapporterade

Skrotad

Ej rapporterad skrotad

✓ Inga problem rapporterade

Import

Ej importerad

✓ Inga problem rapporterade

Taxi

Inte använd som taxi

✓ Inga problem rapporterade

CARFAX fordonshistorierapporter baseras endast på information som tillhandahållits CARFAX. Annan information om detta fordon inklusive eventuella problem har inte nödvändigtvis rapporterats till CARFAX. Använd denna rapport som ett viktigt verktyg tillsammans med din inspektion och provkörning av fordonet för att kunna fatta ett klokare beslut till ditt begagnatköp.

CARFAX Fordonshistorik – Sida 3 av 3

Datum	Mätarställning	Uppgifter
2011-03-22		Fordon forregistrerad i Sverige med registreringsnummer XFG324 men ännu inte i trafik. Fordon redovisas som försäkrat med tillfällig försäkring som ägs av återförsäljaren.
2011-03-17		Fordonet besiktat i Sverige.
2011-03		Fordon tillverkat.

Baserad på information från 18 länder i Europa och Nordamerika

Översikt

Privata ägare

1

Totalt antal registrerade ägare: 6

Mätarställning

27402

Inrapporterad: 2017-05-10

Genomsnittlig körsträcka

För denna bil:
4 500 km/år

Fordonets ålder

år: 7
månad: 1

Tillverkningdatum: 2011-03
I trafik första gången i Sverige:
2011-04-08

Fordonsbesiktning



Senaste besiktning:
2017-05-10

Besiktningsperiod: februari till juni



BMW M-V

Kupé
Vit

Chassinummer: WBSUR91020VP74949

Reg: XFG324

CARFAX Teknisk info

Miljö och bränsledeklaration

CO2-utsläpp vid blandad körning (g/km):	224
Bränsleförbrukning vid blandad körning (L/100 km):	9.6
Ljudnivå vid körning (db):	73

Vikter

Tjänstevikt (kg):	1570
Max lastvikt (kg):	330
Totalvikt (kg):	1900
Max släpvagnsvikt (kg):	

Dimensioner

Längd (mm):	4380
Bredd (mm):	1803
Höjd (mm):	
Axelavstånd (mm):	2660
Däckdimension fram:	245/35 ZR19 93Y
Däckdimension bak:	265/35 ZR19 98Y

Övrig information

Fordonsår:	2011
Antal passagerare:	3
Antal dörrar:	
Tankvolym (L):	
Kopplingsanordning:	
Passagerarkrockkudde:	Ja
Europeisk fordonskategori:	M1
Typgodkännandenummer:	e1*2007/46*0383*02
Tillverkningsanläggning:	

Tillhandahålls av CARFAX

CARFAX Ordlista

Antal besiktningsuppgifter

Regelbunden besiktning av ett fordon för att garantera att det uppfyller gällande krav på säkerhet och utsläpp.

Antal registrerade uppgifter

En CARFAX-uppgift avser en händelse och ett datum i ett fordonshistoria. Det betyder att nyare fordon normalt har färre uppgifter. CARFAX arbetar kontinuerligt med att skaffa fler datakällor och mer historiska data för att utveckla rapporten.

Antal vägmätaravläsningar

Den periodiska körsträcka som rapporterats till CARFAX. Antalet avläsningar av mätarställningen ökar sannolikheten för korrekt mätarställning.

Besiktning

Nya personbilar och lätta transportbilar skall besiktigas första gången efter 3 år i trafik, andra besiktningsstillfället sker när fordonet är fem år och efter det en gång varje år. Fordon som är registrerade för kommersiellt bruk skall besiktigas varje år efter det att fordonet registrerats. Vid underkänd besiktning med krav på efterkontroll måste fordonet besiktigas inom 30 dagar, om tiden överskrids får fordonet körförbud. Avsläsning utav aktuell mätarställning sker alltid vid besiktningsstillfället.

CO2 utsläpp

CO2-utsläpp avser utsläpp av koldioxid i avgaserna på en bil, och är ett bra mått på den mängd bränsle som en bil förbrukar. Måttet g/km anger vikten av koldioxid som släpps ut per km när bilen körs.

Fordonets ålder

Refererar till när fordonet togs i trafik första gången.

Fordonsidentitet (Chassinummer)

Det 17-ställiga chassinumret är unikt för varje fordon. Chassinumret identifierar bilens egenskaper som tillverkare, tillverkningsår, modell, motor- och karosstyp. Chassinumret på CARFAX rapporten kan vara anonymiserat för att skydda integriteten på den aktuella fordonsägaren.

Fordonsår

Talar om fordonets ålder som är en kombination utav fordonsår, registreringsår samt produktionsår detta beräknas utav Transportstyrelsen. Fordonsår och modellår som man kan utläsa från chassinumret överensstämmer inte alltid med dessa uppgifter.

Leasingbil

När någon leasar ett fordon från en återförsäljare, säljs i praktiken fordonet till ett leasingbolag. En leasingbil ägs av leasingbolaget, och inte av leasingtagaren.

Modellår

Definieras utav tillverkaren, om modellår inte finns på CARFAX rapporten beror det på att tillverkaren inte lagt till den informationen i chassinumret.

Mätarställning

Antalet rapporterade mil vid ett visst tillfälle. CARFAX rapporterar oftast den senaste mätarställningen som finns i fordonsrapporten.

Privata ägare

Antal ägare som varit för privat användning.

Problem Check

En ögonblicksbild av den information CARFAX har i sin databas för att avgöra om fordonet är rapporterat som stulet, skrotat, importerat eller använt i yrkestrafik. Sammanfattningen baseras på information CARFAX fått från externa informationskällor. Det kan finnas mer information om fordonet, inklusive eventuella problem, som CARFAX inte har kännedom om.