

Mercedes-Benz E 200 CDI

Kombi
Svart

Chassinummer: WDB2112071B340402
Reg: YJZ668

Växellåda: Manuell
Drivning: Tvåhjulsdraft
Diesel
Cylindervolym: 2148 cm³
Motoreffekt: 100 kw / 136 hk

CO₂-utsläpp vid blandad körning: 188 g/km


Importerat fordon



Antal vägmätaravläsningar: 4



Antal besiktningsuppgifter: 5



Antal registrerade uppgifter: 8



Problem Check

Mätarställning

Inga mätarställningsrelaterade problem rapporterade till eller upptäckta av CARFAX

✓ Inga problem rapporterade

Stulen

Ej rapporterad stulen

✓ Inga problem rapporterade

Skrotad

Ej rapporterad skrotad

✓ Inga problem rapporterade

Import

Fordonet importerat från EU-land

i Importerad

Taxi

Inte använd som taxi

✓ Inga problem rapporterade

CARFAX fordonshistorierapporter baseras endast på information som tillhandahållits CARFAX. Annan information om detta fordon inklusive eventuella problem har inte nödvändigtvis rapporterats till CARFAX. Använd denna rapport som ett viktigt verktyg tillsammans med din inspektion och provkörning av fordonet för att kunna fatta ett klokare beslut till ditt begagnatköp.



Fordonshistorik – Sida 1 av 2

Datum	Mätarställning	Uppgifter
2019-11-04	205 980	Efterkontroll genomförd. Nästa besiktning: 2020-12-31. Fordonet besiktat av Besikta, Sverige.
2019-10-29	204 662	Ordinarie kontrollbesiktning genomförd. Fordonet besiktat av Besikta, Sverige.
2018-08-21		Ny ägare registrerad. Fordonet köpt av företag. Inga lån rapporterade.
2017-12-08	156 572	Efterkontroll genomförd. Fordonet besiktat av Dekra, Sverige.
2017-11-07	153 685	I trafik första gången i Sverige. Ordinarie kontrollbesiktning genomförd. Fordonet besiktat av Besikta, Sverige.
2017-11-07		I trafik första gången i Sverige.

Baserad på information från 18 länder i Europa och Nordamerika

Översikt

Mätarställning

205980

Inrapporterad: 2019-11-04

Genomsnittlig körsträcka

För denna bil:
19 008 km/år

Fordonets ålder

år
11
månad
1

I trafik första gången i Sverige:
2017-11-07

Fordonsbesiktning


Senaste
besiktning:
2019-11-04

Nästa besiktning: 2020-12-31

Mercedes-Benz E 200 CDI

Kombi
Svart

Chassinummer: WDB2112071B340402
Reg: YJZ668

Växellåda: Manuell
Drivning: Tvåhjulsdraft
Diesel
Cylindervolym: 2148 cm³
Motoreffekt: 100 kw / 136 hk

CO₂-utsläpp vid blandad körning: 188 g/km



Importerat fordon



Antal vägmätaravläsningar: 4



Antal besiktningsuppgifter: 5



Antal registrerade uppgifter: 8



Problem Check

Mätarställning

Inga mätarställningsrelaterade problem rapporterade till eller upptäckta av CARFAX

✓ Inga problem rapporterade

Stulen

Ej rapporterad stulen

✓ Inga problem rapporterade

Skrotad

Ej rapporterad skrotad

✓ Inga problem rapporterade

Import

Fordonet importerat från EU-land

i Importerad

Taxi

Inte använd som taxi

✓ Inga problem rapporterade

CARFAX fordonshistorierapporter baseras endast på information som tillhandahållits CARFAX. Annan information om detta fordon inklusive eventuella problem har inte nödvändigtvis rapporterats till CARFAX. Använd denna rapport som ett viktigt verktyg tillsammans med din inspektion och provkörning av fordonet för att kunna fatta ett klokare beslut till ditt begagnatköp.



Fordonshistorik – Sida 2 av 2

Datum	Mätarställning	Uppgifter
2017-10-31		Fordon privatimporterat från EU-land. Fordon forregistrerad i Sverige med registreringsnummer YJZ668 men ännu inte i trafik. Ny ägare registrerad. Fordonet köpt av företag. Registreringsbesiktning genomförd. Inga lån rapporterade. Fordonet besiktat av Besikta, Sverige.
2008-12-04		Fordonet registrerades första gången utomlands

Baserad på information från 18 länder i Europa och Nordamerika

Översikt

Mätarställning

205980

Inrapporterad: 2019-11-04

Genomsnittlig körsträcka

För denna bil:
19 008 km/år

Fordonets ålder

år
11
månad
1

I trafik första gången i Sverige:
2017-11-07

Fordonsbesiktning



Senaste
besiktning:
2019-11-04

Nästa besiktning: 2020-12-31



Mercedes-Benz E 200 CDI

Kombi
Svart

Chassinummer: WDB2112071B340402
Reg: YJZ668

CARFAX Teknisk info

Miljö och bränsledeklaration

CO2-utsläpp vid blandad körning (g/km):	188
Bränsleförbrukning vid blandad körning (L/100 km):	7.1
Ljudnivå vid körning (db):	75

Vikter

Tjänstevikt (kg):	1785
Max lastvikt (kg):	575
Totalvikt (kg):	2360
Max släpvagnsvikt (kg):	1900

Dimensioner

Längd (mm):	4909
Bredd (mm):	1830
Höjd (mm):	
Axelavstånd (mm):	
Däckdimension fram:	225/55R16 99H
Däckdimension bak:	225/55R16 99H

Övrig information

Fordonsår:	2008
Antal passagerare:	4
Antal dörrar:	
Tankvolym (L):	
Kopplingsanordning:	
Passagerarkrockkudde:	Ja
Europeisk fordonskategori:	M1
Typgodkännandenummer:	e1*2001/116*0213*15
Tillverkningsanläggning:	Sindelfingen, Tyskland

Tillhandahålls av CARFAX

CARFAX Ordlista

Antal besiktningsuppgifter

Regelbunden besiktning av ett fordon för att garantera att det uppfyller gällande krav på säkerhet och utsläpp.

Antal registrerade uppgifter

En CARFAX-uppgift avser en händelse och ett datum i ett fordonshistoria. Det betyder att nyare fordon normalt har färre uppgifter. CARFAX arbetar kontinuerligt med att skaffa fler datakällor och mer historiska data för att utveckla rapporten.

Antal vägmätaravläsningar

Den periodiska körsträcka som rapporterats till CARFAX. Antalet avläsningar av mätarställningen ökar sannolikheten för korrekt mätarställning.

Besiktning

Nya personbilar och lätta transportbilar skall besiktigas första gången efter 3 år i trafik, andra besiktningsstillfället sker när fordonet är fem år och efter det en gång varje år. Fordon som är registrerade för kommersiellt bruk skall besiktigas varje år efter det att fordonet registrerats. Vid underkänd besiktning med krav på efterkontroll måste fordonet besiktigas inom 30 dagar, om tiden överskrids får fordonet körförbud. Avsläsning utav aktuell mätarställning sker alltid vid besiktningsstillfället.

CO2 utsläpp

CO2-utsläpp avser utsläpp av koldioxid i avgaserna på en bil, och är ett bra mått på den mängd bränsle som en bil förbrukar. Måttet g/km anger vikten av koldioxid som släpps ut per km när bilen körs.

Fordonets ålder

Refererar till när fordonet togs i trafik första gången.

Fordonsidentitet (Chassinummer)

Det 17-ställiga chassinumret är unikt för varje fordon. Chassinumret identifierar bilens egenskaper som tillverkare, tillverkningsår, modell, motor- och karosstyp. Chassinumret på CARFAX rapporten kan vara anonymiserat för att skydda integriteten på den aktuella fordonsägaren.

Fordonsår

Talar om fordonets ålder som är en kombination utav fordonsår, registreringsår samt produktionsår detta beräknas utav Transportstyrelsen. Fordonsår och modellår som man kan utläsa från chassinumret överensstämmer inte alltid med dessa uppgifter.

Importerat fordon

Fordon som importerats från ett annat land.

Modellår

Definieras utav tillverkaren, om modellår inte finns på CARFAX rapporten beror det på att tillverkaren inte lagt till den informationen i chassinumret.

Mätarställning

Antalet rapporterade mil vid ett visst tillfälle. CARFAX rapporterar oftast den senaste mätarställningen som finns i fordonsrapporten.

Problem Check

En ögonblicksbild av den information CARFAX har i sin databas för att avgöra om fordonet är rapporterat som stulet, skrotat, importerat eller använt i yrkestrafik. Sammanfattningen baseras på information CARFAX fått från externa informationskällor. Det kan finnas mer information om fordonet, inklusive eventuella problem, som CARFAX inte har kännedom om.