



(2) Regnr: JBB706, S

(5) Fordon: NISSAN D40

(3) Station: Skellefteå

(3) Datum: 2020-05-13

(10) Tid: 14:23

(4) Vägmätarställning: 110738

(1) Fordonsidentifiersnr: VSKCVND40U0327878

(9) Besiktad av: Christer (CAND)

(10) Protokollsnummer: 0696-T-JBB706-200513-1423

Protokoll

TRAFIKSÄKERHETSKONTROLL

- | | | |
|--------------|---------------|-----------------|
| ✓ Stomme | ✓ Bromssystem | ! Kommunikation |
| ✓ Hjulsystem | ✓ Styrsystem | ! Miljökontroll |
| ✓ Drivsystem | ✓ Karosseri | ✓ Övrigt |

(6)(10) Brister på fordonet

(6) Bed.

1. Positionsslykta 4.2.1 fram höger ur funktion

2X

Bra att veta

1. Alternativ kontrollmetod miljö, visuell kontroll (kondition)
2. Omborddiagnossystem (OBD), självtester ej utförda

Bromskontroll: Rullbromsprovare

Axel	Vänster	Höger
1	3,9	4,1
2	4,2	3,3

RESULTAT

(7)(8) Det finns **noteringar** från den utökade kontrollen.

Tack för besöket!

Denna kontroll är frivillig och rapporteras inte till transportstyrelsen.