

(2) Regnr: LFP175, S

(5) Fordon: NISSAN D22, N1

(3) Station: Skellefteå

(3) Datum: 2020-11-25

(10) Tid: kl.09:25

(4) Vägmatarställning: 136321

(1) Fordonsidentifikationsnr: ADNCPUD22U0000132

(10) Protokollsnummer: 0696-B-LFP175-201125-0925

Besiktningssprotokoll

KONTROLLBESIKTNING

✓ Stomme	! Bromssystem	! Kommunikation
✓ Hjulsystem	! Styrsystem	! Miljökontroll
✓ Drivsystem	! Karosseri	✓ Övrigt

(8)(10) **Brister på fordonet**(6) **Bed.**

1. Abs-indikering 1.6, 1.7 varnar för fel i systemet	2
2. Avgaser dieseldriven K-värde 8.2.2.2 för högt	2
3. Styrlid 2.1.3 Styrstag höger glapp	2
4. Huvlås 6.2.9 kärv (ingen återgång)	2
5. Körriktningsvisare 4.4 bak höger ur funktion (en)	2X
6. Stopplykta 4.3.2 bak, båda sidor fel färg	2X
7. Positionsslykta 4.2.1 bak, båda sidor fel färg	2X

Bra att veta

1. Omborddiagnossystem (OBD), självtester ej utförda

(10) **Miljökontroll:** Diesel [gränsvärden]**K-värde:** 2,6 [1,5]**Bromskontroll:** Rullbromsprovare

Axel	Vänster	Höger
1	3,8	3,4
2	1,8	1,9

Öppettider för obokad efterkontroll på Skellefteå

Mån-fre: 8:30-12:10 och 12:50-15:30 (OBS! endast fordon med max totalvikt 3500 kg).

BESIKTNINGSRESULTAT(7)(8) Fordonet har **underkänts** vid kontrollbesiktning, utförs inte ny kontroll senast 2020-12-28 inträder körförbud.

Ny kontrollbesiktning eller reparation och provning vid ackrediterad verkstad får utföras fram till 2021-01-25, därefter gäller fullständig kontrollbesiktning till ordinarie pris.

Ytterligare information, se protokollets baksida.

Tack för besöket!

(9) Besiktad av: (STHUR)



Besiktad enligt direktiv 2014/45/EU.