



Besiktningssprotokoll: Kontrollbesiktning, B

Besiktningen är utförd⁽³⁾:
2021-04-12 Luleå-Storheden

Regnr^(2,5): O2 **PZW426 S**
Chassinr⁽¹⁾: 6200172
Fabrikat : EUROPE-TRA
Datiernr⁽¹⁰⁾: 0120 2021-04-12 12:18:18

Fordonet har följande fel^(6, 10): (Totalt antal fel: 7)

1. POSITIONSLYKTA(4.2), FRAM, BÅDA SIDOR, UR FUNKTION, 2X
2. POSITIONSLYKTA(4.2), BAK, BÅDA SIDOR, UR FUNKTION, 2X
3. SKYLLYKTA(4.7), UR FUNKTION, 2X
4. PARKERINGSBROMS SPÄRRMEKANISM(1.1.6), UR FUNKTION, 2
5. STOPPLYKTA(4.3), UR FUNKTION (BÅDA), 2
6. SIDOMARKERINGSLYKTA(4.2), UR FUNKTION, 2
7. STOMME SIDOBALK(6.1.1), FRAM, BÅDA SIDOR, SKADAD, 2

Kontrollvärden ⁽¹⁰⁾	(gränsvärden inom parentes):
Bromsvärden: Vänster första axeln: 1,0Höger första axeln: 1,0	
BESIKTNINGSRESULTAT^(7, 8, 9)	Fordonet har underkänts vid kontrollbesiktning, körförbud inträder om inte ny kontroll utförs senast 2021-05-12. Ny kontrollbesiktning eller reparation och provning vid ackrediterad verkstad får utföras fram till 2021-06-14. Därefter gäller fullständig besiktning. Ytterligare information, se protokollets baksida. FRST (JORAT)