

BMW X5 xDrive 40d

Modellår: 2010
SUV
Svart

Chassinummer: WBAZW61090L561932
Reg: RAU769

Växellåda: Automatisk
Drivning: Allhjulsdraft
Diesel
Cylindervolym: 2993 cm3
Motoreffekt: 225 kw / 306 hk

CO2-utsläpp vid blandad körning: 198 g/km



Importerat fordon



Antal vägmätaravläsningar: 7



Antal besiktningsuppgifter: 8



Antal registrerade uppgifter: 14



Problem Check

Mätarställning

Inga mätarställningsrelaterade problem rapporterade till eller upptäckta av CARFAX

✓ Inga problem rapporterade

Stulen

Ej rapporterad stulen

✓ Inga problem rapporterade

Skrotad

Ej rapporterad skrotad

✓ Inga problem rapporterade

Import

Fordonet importerat från Italien

i Importerad

Taxi

Inte använd som taxi

✓ Inga problem rapporterade

CARFAX fordonshistorierapporter baseras endast på information som tillhandahållits CARFAX. Annan information om detta fordon inklusive eventuella problem har inte nödvändigtvis rapporterats till CARFAX. Använd denna rapport som ett viktigt verktyg tillsammans med din inspektion och provkörning av fordonet för att kunna fatta ett klokare beslut till ditt begagnatköp.



Fordonshistorik – Sida 1 av 2

Datum	Mätarställning	Uppgifter
2020-10-01		Inga lån rapporterade.
2020-09-25	233 201	Ordinarie kontrollbesiktning genomförd. Nästa besiktning: 2021-11-30. Fordonet besiktat av Besikta, Sverige.
2019-08-21	221 899	Efterkontroll genomförd. Fordonet besiktat av Besikta, Sverige.
2019-07-24	220 575	Ordinarie kontrollbesiktning genomförd. Fordonet besiktat av Carspect, Sverige.
2018-01-31	197 236	Ordinarie kontrollbesiktning genomförd. Fordonet besiktat av Carspect, Sverige.
2017-01-12	176 372	Ordinarie kontrollbesiktning genomförd. Fordonet besiktat av Carspect, Sverige.
2016-02-23	154 303	Ordinarie kontrollbesiktning genomförd. Fordonet besiktat av Carspect, Sverige.
2015-01-19		Ny ägare registrerad. Fordonet köpt av privatperson. Inga lån rapporterade.
2013-11-08		I trafik första gången i Sverige. Ny ägare registrerad. Fordonet köpt av företag.
2013-11-07	82 712	Fordonet besiktat av Bilprovningen, Sverige.

Baserad på information från 18 länder i Europa och Nordamerika

Översikt

Mätarställning

233201

Inrapporterad: 2020-09-25

Genomsnittlig körsträcka

För denna bil:
23 916 km/år

Fordonets ålder

år: 10
månader: 4

I trafik första gången i Sverige:
2013-11-08

Fordonsbesiktning



Senaste besiktning:
2020-09-25

Nästa besiktning: 2021-11-30



BMW X5 xDrive 40d

Modellår: 2010
SUV
Svart

Chassinummer: WBAZW61090L561932
Reg: RAU769

Växellåda: Automatisk
Drivning: Allhjulsdraft
Diesel
Cylindervolym: 2993 cm³
Motoreffekt: 225 kw / 306 hk

CO₂-utsläpp vid blandad körning: 198 g/km



Importerat fordon



Antal vägmätaravläsningar: 7



Antal besiktningsuppgifter: 8



Antal registrerade uppgifter: 14



Problem Check

Mätarställning

Inga mätarställningsrelaterade problem rapporterade till eller upptäckta av CARFAX



Inga problem rapporterade

Stulen

Ej rapporterad stulen



Inga problem rapporterade

Skrotad

Ej rapporterad skrotad



Inga problem rapporterade

Import

Fordonet importerat från Italien



Importerad

Taxi

Inte använd som taxi



Inga problem rapporterade

CARFAX fordonshistorierapporter baseras endast på information som tillhandahållits CARFAX. Annan information om detta fordon inklusive eventuella problem har inte nödvändigtvis rapporterats till CARFAX. Använd denna rapport som ett viktigt verktyg tillsammans med din inspektion och provkörning av fordonet för att kunna fatta ett klokare beslut till ditt begagnatköp.



Fordonshistorik – Sida 2 av 2

Datum

Mätarställning

Uppgifter

2013-10-23

Fordon förregistrerad i Sverige med registreringsnummer RAU769 men ännu inte i trafik.

Fordon redovisas som försäkrat med tillfällig försäkring som ägs av återförsäljaren.

2013-10-21

Fordonet besiktat i Sverige.

2013-10-07

Privatimporterad från Italien till Sverige

2010-12-15

Fordonet registrerades första gången utomlands

Baserad på information från 18 länder i Europa och Nordamerika

Översikt

Mätarställning

233201

Innrapporterad: 2020-09-25

Genomsnittlig körsträcka

För denna bil:
23 916 km/år

Fordonets ålder

år: 10
månader: 4

I trafik första gången i Sverige:
2013-11-08

Fordonsbesiktning



Senaste
besiktning:
2020-09-25

Nästa besiktning: 2021-11-30



BMW X5 xDrive 40d

Modellår: 2010
SUV
Svart

Chassinummer: WBAZW61090L561932
Reg: RAU769

CARFAX Teknisk info

Miljö och bränsledeklaration

CO2-utsläpp vid blandad körning (g/km):	198
Bränsleförbrukning vid blandad körning (L/100 km):	7.5
Ljudnivå vid körning (db):	

Vikter

Tjänstevikt (kg):	2305
Max lastvikt (kg):	485
Totalvikt (kg):	2790
Max släpvagnsvikt (kg):	

Dimensioner

Längd (mm):	4857
Bredd (mm):	1933
Höjd (mm):	
Axelavstånd (mm):	
Däckdimension fram:	275/40R20
Däckdimension bak:	315/35R20

Övrig information

Fordonsår:	2010
Antal passagerare:	4
Antal dörrar:	5
Tankvolym (L):	
Kopplingsanordning:	
Passagerarkrockkudde:	Ja
Europeisk fordonskategori:	M1
Typgodkännandenummer:	e1*2001/116*0421*01
Tillverkningsanläggning:	Spartanburg, SC, USA

Tillhandahålls av CARFAX

CARFAX Ordlista

Antal besiktningsuppgifter

Regelbunden besiktning av ett fordon för att garantera att det uppfyller gällande krav på säkerhet och utsläpp.

Antal registrerade uppgifter

En CARFAX-uppgift avser en händelse och ett datum i ett fordonshistoria. Det betyder att nyare fordon normalt har färre uppgifter. CARFAX arbetar kontinuerligt med att skaffa fler datakällor och mer historiska data för att utveckla rapporten.

Antal vägmätaravläsningar

Den periodiska körsträcka som rapporterats till CARFAX. Antalet avläsningar av mätarställningen ökar sannolikheten för korrekt mätarställning.

Besiktning

Nya personbilar och lätta transportbilar skall besiktigas första gången efter 3 år i trafik, andra besiktningsstillfället sker när fordonet är fem år och efter det en gång varje år. Fordon som är registrerade för kommersiellt bruk skall besiktigas varje år efter det att fordonet registrerats. Vid underkänd besiktning med krav på efterkontroll måste fordonet besiktigas inom 30 dagar, om tiden överskrids får fordonet körförbud. Avsläsning utav aktuell mätarställning sker alltid vid besiktningsstillfället.

CO2 utsläpp

CO2-utsläpp avser utsläpp av koldioxid i avgaserna på en bil, och är ett bra mått på den mängd bränsle som en bil förbrukar. Måttet g/km anger vikten av koldioxid som släpps ut per km när bilen körs.

Fordonets ålder

Refererar till när fordonet togs i trafik första gången.

Fordonsidentitet (Chassinummer)

Det 17-ställiga chassinumret är unikt för varje fordon. Chassinumret identifierar bilens egenskaper som tillverkare, tillverkningsår, modell, motor- och karosstyp. Chassinumret på CARFAX rapporten kan vara anonymiserat för att skydda integriteten på den aktuella fordonsägaren.

Fordonsår

Talar om fordonets ålder som är en kombination utav fordonsår, registreringsår samt produktionsår detta beräknas utav Transportstyrelsen. Fordonsår och modellår som man kan utläsa från chassinumret överensstämmer inte alltid med dessa uppgifter.

Importerat fordon

Fordon som importerats från ett annat land.

Modellår

Definieras utav tillverkaren, om modellår inte finns på CARFAX rapporten beror det på att tillverkaren inte lagt till den informationen i chassinumret.

Mätarställning

Antalet rapporterade mil vid ett visst tillfälle. CARFAX rapporterar oftast den senaste mätarställningen som finns i fordonsrapporten.

Problem Check

En ögonblicksbild av den information CARFAX har i sin databas för att avgöra om fordonet är rapporterat som stulet, skrotat, importerat eller använt i yrkestrafik. Sammanfattningen baseras på information CARFAX fått från externa informationskällor. Det kan finnas mer information om fordonet, inklusive eventuella problem, som CARFAX inte har kännedom om.