

Besiktningsprotokoll: Registreringsbesiktning, oregistrerat fordon (A5)Besiktningen är utförd i: 2021-11-16 Uppsala-Libroback
DAIHATSU PBRegnr: **#426158**

Chassinr: L700S0076502

Fabrikat :

Diariennr: 0426 2021-11-16 11:33:11

Protokollidentitet: 8194171912

Vägmätarställning: 96759**Fordonet har följande fel:** (Totalt antal fel: 24)

1. HALVLJUSSTRÅLKASTARE FEL ASYMMETRI.UPPFYLLER EJ TSFS 2013:63 AKP.21 §35.
2. BILBÄLTEN FRAM GODKÄND MÄRKNING SAKNAS.UPPFYLLER EJ TSFS 2013:63 KAP.30 §6.
3. BELYSNING GODKÄND MÄRKNING SAKNAS.UPPFYLLER EJ TSFS 2013:63 KAP.21 §2.
4. TANKSTRYPNING SAKNAS.UPPFYLLER EJ TSFS 2013:63 KAP.5 §18 PUNKT 2.
5. REFLEXER BAK GODKÄND MÄRKNING SAKNAS.UPPFYLLER EJ TSFS 2013:63 KAP.21 §2.
6. INTYG MOTOREFFEKT SAKNAS.UPPFYLLER EJ TSFS 2013:63 KAP.5 §3.
7. INTYG BRÄNSLESYSTEM SKANAS.UPPFYLLER EJ TSFS 2013:63 KAP.6 §2.
8. INTYG EMC SAKNAS.UPPFYLLER EJ TSFS 2013:63 KAP.7 §6.
9. INTYG FORDONSBULLER SAKNAS.UPPFYLLER EJ TSFS 2013:63 KAP.10 §1.
10. INTYG BROMSSYSTEM SAKNAS.UPPFYLLER EJ TSFS 2013:63 KAP.12 §3.
11. INTYG STÖLDSKYDD SAKNAS.UPPFYLLER EJ TSFS 2013:63 KAP.15 §3.
12. INTYG YTTRE UTFORMNING SAKNAS.UPPFYLLER EJ TSFS 2013:63 KAP.16 §6.
13. INTYG DÖRRAR,LÅS,GÅNGJÄRN SAKNAS.UPPFYLLER EJ TSFS 2013:63 KAP.16 §18.
14. INTYG BELYSNING SAKNAS.UPPFYLLER EJ TSFS 2013:63 KAP.21 §2.
15. INTYG LJUDSIGNAL SAKNAS.UPPFYLLER EJ TSFS 2013:63 KAP.22 §2.

*Vänd***Miljökontrollvärden** (gränsvärden inom parentes):**BESIKTNINGSRESULTAT**

Fordonet har underkänts vid registreringsbesiktning.

Ny besiktning måste utföras.

Besiktningen (efterkontroll) utförs till lägre pris
till och med 2021-12-16.

Därefter krävs ny registreringsbesiktning till ordinarie pris.

Opus Bilprovning AB
2021-11-16
MIEN

Besiktningssprotokoll: Registreringsbesiktning, oregistrerat fordon (A5)

Besiktningen är utförd i: 2021-11-16 Uppsala-Libroback
DAIHATSU PB

Regnr: **#426158**

Chassinr: L700S0076502

Fabrikat :

Diariernr: 0426 2021-11-16 11:33:11

Protokollidentitet: 8194171912

Vägmätarställning: 96759

16. INTYG KOLLISIONSEGENSKAPER SAKNAS.UPPFYLLER EJ TSFS 2013:63 KAP.27 §2.
17. INTYG INREDNINGSDETALJER SAKNAS.UPPFYLLER EJ TSFS 2013:63 KAP.28 §7.
18. INTYG SÄTESFASTSÄTTNING SAKNAS.UPPFYLLER EJ TSFS 2013:63 KAP.28 §5.
19. INTYG BILBÄLTEN SAKNAS.UPPFYLLER EJ TSFS 2013:63 KAP.30 §3.
20. INTYG SIKTFÄLT SAKNAS.UPPFYLLER EJ TSFS 2013:63 KAP.31 §12.
21. INTYG BACKSPEGLAR SAKNAS.UPPFYLLER EJ TSFS 2013:63 KAP.31 §17.
22. INTYG VINDRUTETORKARE SAKNAS.UPPFYLLER EJ TSFS 2013:63 KAP.31 §30.
23. INTYG HASTIGHETSMÄTARE SAKNAS.UPPFYLLER EJ TSFS 2013:63 KAP.33 §1.
24. INTYG TANKRYMD, ÅRSMODELL, TOTALVIKT OCH GAR. AXELTRYCK SAKNAS.UPPFYLLER EJ TSFS 2010:87 KAP.2 §1.