

Protokoll: Kontrollbesiktning personbil

(2) Reg.nummer: UKD287 S	(3) Dag/Plats: 2020-03-24 Gävle-Sörby Ur fjäll
(5) Fordon: TOYOTA RAV4 M1	(10.1) Tid: kl 11:38
(4) Vägmätarställning: 263431	(10.2) Protokoll nr: 0317-B-UKD287-200324-1138
(1) Fordonsid.nr: JTEHH20V900256832	Föregående besiktning: 0332 2019-01-07

(6) (10.4) **Brister på fordonet**

1. Länkarm, (EG: 5.3.3), bak vänster, rostskadad.
2. Positionslykta, (EG: 4.2), fram, båda sidor, ur funktion.
3. Färdbrons bromsbelägg, (EG: 1.1.13), bak, båda sidor, slitna.

(10.3) **Miljökontrollvärden** (gränsvärden inom parentes) **Beräknad retardationsförmåga:** > 6,0 m/s²

CO 2500 varv: 0,0 (0,2) CO: 0,0 (0,3)

Lambda: 1,00 (0,97-1,03) HC: 64 (200)

OBD

Antal felkoder: 0

Självtester: Genomförda

KOPIA

(7) **Besiktningens resultat**

Fordonet har **underkänt** vid kontrollbesiktning, utförs inte ny kontroll senast 2020-04-24 inträder körförbud. Ny kontrollbesiktning eller reparation och provning vid ackrediterad verkstad får utföras fram till 2020-05-25, därefter gäller fullständig kontrollbesiktning till ordinarie pris.

För mer information, se protokollets baksida.

(9) Fordonet har besiktats av: ERDA, DARI, MAHAM

AB Svensk Bilprovning

Besiktad enligt direktiv 2014/45/EU.

Tack för att du valde att besikta hos Bilprovningen!