

Protokoll: Kontrollbesiktning personbil(2) **Reg.nummer:** WYC424 S(5) **Fordon:** CHEVROLET, M1(4) **Vägmätarställning:** 239508(1) **Fordonsid.nr:** 1GNDT13S952267832(3) **Dag/Plats:** 2022-04-28 Gävle-Sörby Urfjäll(10.1) **Tid:** kl 15:52(10.2) **Protokoll nr:** 0317-B-WYC424-220428-1552**Föregående besiktning:** 0439 2021-05-24(6) (10.4) **Brister på fordonet**

1. Parkeringsbroms rörelsereserv, (EG: 1.1.6), kort.
2. Styrled, (EG: 2.1.3), vänster yttre, glapp.
3. Felindikator motorelektronik, (EG: 8.2.1.1), varnar för fel i systemet.
4. Huvudstrålkastare för hel- och halvljus, (EG: 4.1.1), vänster, fastsättning bristfällig.
5. Fordonsidentifieringsnummer, (EG: 0.2), svåravläst/skadat. (Om ny märkning måste anbringas skall fordonet genomgå registreringsbesiktning för åsättande av textkod T16A samt placering av det nya numret).
6. Bromsvätskebehållare, (EG: 1.1.10, 1.8), vätska förorenad.
7. Dimstrålkastare, (EG: 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4), båda sidor, fastsättning bristfällig.
8. Omborrdiagnossystem (OBD), (EG: 8.2.1.1), felkod(er) identifierad.

Bra att veta

1. Omborrdiagnossystem (OBD), komplett självtest ej utförd
2. Omborrdiagnossystem (OBD), felkod(er) identifierad

(7) **Besiktningsresultat**

Fordonet har **underkänts** vid kontrollbesiktning, utförs inte ny kontroll senast 2022-05-30 inträder körförbud. Ny kontrollbesiktning eller reparation och provning vid ackrediterad verkstad får utföras fram till 2022-06-28, därefter gäller fullständig kontrollbesiktning till ordinarie pris.

För mer information, se protokollets baksida.

(9) Fordonet har besiktats av: MNOR, IMSI
AB Svensk Bilprovning
Besiktad enligt direktiv 2014/45/EU.

Tack för att du valde att besikta hos Bilprovningen!

Protokoll: Kontrollbesiktning personbil(2) **Reg.nummer:** WYC424 S(5) **Fordon:** CHEVROLET, M1(4) **Vägmätarställning:** 239508(1) **Fordonsid.nr:** 1GNDT13S952267832(3) **Dag/Plats:** 2022-04-28 Gävle-Sörby Urfjäll(10.1) **Tid:** kl 15:52(10.2) **Protokoll nr:** 0317-B-WYC424-220428-1552**Föregående besiktning:** 0439 2021-05-24(10.3) **Miljökontrollvärden** (gränsvärden inom parentes)

CO 2500 varv: 0,0 (0,2) CO: 0,2 (0,3)

Lambda: 1,03 (0,96-1,25) HC: 14 (200)

Bromsvärden

Vänster fram: 2,1 Höger fram: 1,8

Vänster bak: 1,9 Höger bak: 2,4

(7) Besiktningsresultat

Fordonet har **underkänts** vid kontrollbesiktning, utförs inte ny kontroll senast 2022-05-30 inträder körförbud. Ny kontrollbesiktning eller reparation och provning vid ackrediterad verkstad får utföras fram till 2022-06-28, därefter gäller fullständig kontrollbesiktning till ordinarie pris.

För mer information, se protokollets baksida.

(9) Fordonet har besiktats av: MNOR, IMSI
AB Svensk Bilprovning
Besiktad enligt direktiv 2014/45/EU.

Tack för att du valde att besikta hos Bilprovningen!

Protokoll: Bilprovningens e-Diagnos**Reg.nummer:** WYC424**Fordon:** CHEVROLET**Vägmätarställning:** 239508**Fordonsid.nr:** 1GNDT13S952267832**Datum:** 2022-04-28 kl.15:52**Station:** Gävle-Sörby Urfjäll**Protokoll nr:** 0317--WYC424-220428-1552**Resultat elektronikkontroll****Kontrollerade system**

Lagstyrd EOBD

Lagstyrd EOBD

Funna felkoder

-

P0455, Evaporerande avgasreningssystem, läckage
detekterat (stort läckage)Fordonet har besiktats av: Mats (MNOR), (IMSI)
AB Svensk Bilprovning**Tack för att du valde att besikta hos Bilprovningen!**AB Svensk Bilprovning
Stockholm
Org.nr: 556089-5814
Telefon: 0771-600 600