

(2) **Reg.nummer:** KDW084 S
(4) **Vägmätarställning:** 190050

Tidigare kontrollbesiktningar:
2023-08-21: 181986
2021-08-27: 111064
2018-05-21:

(5) **Fordon:** FORD, N1

(1) **Fordonsid.nr:** WF0YXXTTGYJJ82247

(3) **Dag/Plats:** 2023-11-21 Örebro-Lillån

(10.1) **Tid:** kl 10:53

(10.2) **Protokoll nr:** 0525-B-KDW084-231121-1053

Föregående besiktning: 0950 2023-08-21

Bra att veta

1. Alternativ kontrollmetod miljö, visuell kontroll (konstruktion)

OBD

Antal felkoder: 0

Självtester: Genomförda

Bromsvärden

Vänster fram: 4,5

Höger fram: 4,2

Vänster bak: 3,4

Höger bak: 3,3

(7) Besiktningens resultat

Fordonet har **godkänts** vid kontrollbesiktning.

(8) Nästa ordinarie kontrollbesiktning: **senast** 31 januari 2025

(9) Fordonet har besiktats av: ALRAH, COKA

AB Svensk Bilprovning

Besiktad enligt direktiv 2014/45/EU.

Resultatet vid denna besiktning kan på begäran omprövas.

Tack för att du valde att besikta hos Bilprovningen.

För mer information se www.bilprovningen.se/protokoll

Du kan även se ditt protokoll digitalt på mina sidor.

Du loggar in eller registrerar dig på www.bilprovningen.se/minasidor