

Datum: 16/09/2022

Arbetskortsnummer :

Fordonets uppgifter:

WHS189, Volkswagen Passat (362/365) (11-15)

Motorkod: CDGA , Fordonets körsträcka: 75000

## Serviceschema

74856 km

Serviceschema enligt tillverkarens rekommendation och specifikation. *TL 90*

Typ av service

Modellår -2013

Serviceintervall

Kombinerad intervallservice och inspektionsservice

Extra service

Gastank(-ar)

Vid 36 månader oberoende av km och sedan var 24e månad

Total tidsåtgång - 2.40 timmar

### Fordonet på golvet

|                                   |                         |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| Parkeringsbromsens funktion       | Kontroll/rapport        | <input checked="" type="checkbox"/> |
| instrument/varningslampor         | Kontroll/rapport        | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Omkopplare/kontrollorgan          | Kontroll/rapport        | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Signalhorn                        | Kontroll/rapport        | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Innerbelysning                    | Kontroll/rapport        | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Torkarblad fram                   | Kontroll/rapport        | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Spolare fram                      | Kontroll/justering      | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Torkarblad bak                    | Kontroll/rapport        | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Spolare bak                       | Kontroll/justering      | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Spolare/torkare huvudstrålkastare | Kontroll/justering      | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Instrumentbelysning               | Kontroll/rapport        | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Blinker körriktning/varning       | Kontroll/rapport        | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Belysningssystem                  | Kontroll/rapport        | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Huvudstrålkastare inställning     | Kontroll                | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Huvudstrålkastare                 | Kontroll/rapport        | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Gaspåfyllningslock och anslutning | Kontroll/rengöring      | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Karross/lackering                 | Kontroll av konditionen | <input checked="" type="checkbox"/> |

#### ! Viktig

Kan behöva utföras av en auktoriserad verkstad/återförsäljare, se villkor och förutsättningar för karosseri-/lackgaranti. Pristillägg kan gälla

Vindruta/bakruta/rutor

Kontroll/rapport ☒

Takluckans styrskenor

Rengöring/smörjning ☒

#### ! Viktig

Panoramatak: Inkluderar rengöring av vindavvisare

### Fordonet helt upplyft

Underredets rör och slangar

Kontroll/rapport ☒

|                                           |                       |                                     |
|-------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| Oljeläckage från motor                    | Kontroll/rapport      | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Motorolja                                 | Avtappning/påfyllning | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Oljefilter för motor                      | Utbyte                | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Kopplingens hydraulsystem                 | Kontroll/rapport      | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Oljeläckage från manuell växellåda        | Kontroll/rapport      | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Oljeläckage från dubbelkopplingsväxellåda | Kontroll/rapport      | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Styrleder                                 | Kontroll/rapport      | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Styrhus/kuggstång                         | Kontroll/rapport      | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Koppling rattstång                        | Kontroll/rapport      | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Fjädring leder/tätningar/damasker         | Kontroll/rapport      | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Drivaxelns knutar/tätningar/damasker      | Kontroll/rapport      | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Idrar                                     | Kontroll/rapport      | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Stötdämpare/fästen                        | Kontroll/rapport      | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Avgassystem/fästen                        | Kontroll/rapport      | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Underredets kondition/rostskydd           | Kontroll/rapport      | <input checked="" type="checkbox"/> |

**! Viktig**

Kan behöva utföras av en auktoriserad verkstad/återförsäljare, se villkor och förutsättningar för karosseri-/lackgaranti. Pristillägg kan gälla

Gastank(-ar)

Utbyte ☐

**! Viktig**

Beroende på föreskrifter på marknaden

**Halva fordonet upplyft**

|                              |                    |                                     |
|------------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| Bromsbelägg fram             | Kontroll/rapport   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Bromskivor fram              | Kontroll/rapport   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Bromsbelägg bak              | Kontroll/rapport   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Bromsskivor bak              | Kontroll/rapport   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Hydraulsystem bromsar        | Kontroll/rapport   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Bromsvätska                  | Utbyte             | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Däckens skick                | Kontroll/rapport   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Däcktryck                    | Kontroll/justering | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Övervakningssystem däcktryck | Återställ          | <input checked="" type="checkbox"/> |

**Arbeten i motorrummet**

|                                              |                     |                                     |
|----------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Batteriets kondition/vätskans specifika vikt | Kontroll/rapport    | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Rör och slangar i motorrummet                | Kontroll/rapport    | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Vätsketank/-tankar spolare                   | Kontroll/påfyllning | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Bromsservo                                   | Kontroll/rapport    | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Tank bromsvätska                             | Kontroll/påfyllning | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Servostyrningssystem                         | Kontroll/rapport    | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Motorkylvätska/frostskydd                    | Kontroll/påfyllning | <input checked="" type="checkbox"/> |

**Hjälpaggregatdrivrem/-remmar**

### Kontroll/justering

## Luftkonditionierung

### Kontroll/rapport

### Slutgiltig kontroll av detaljer

### Serviceintervallindikator

## Återställ

### Dörr-/lucklås/gångjärn

### Kontroll/smörjning

### Huvudstrålkastare inställning

### Kontroll/justering

Utgångsdatumet på däckreparationsbehållare (20\_\_-\_\_-\_\_)

Kontroll/rapport

## Gassystemtest

## Utföra

## Provkörning på väg

**Vägegenskaper/funktion/prestanda**

### Kontroll/rapport

**Total tidsåtgång - 2.40 timmar**

**velar**

#### Diverse, smörjmedel - Rengöring/smörjning !

**Panoramatakt:** Inkluderar rengöring av vindavvisare

### Motorolja - Avtappning/påfyllning

## Motorns oljefilter - Utbyte

### Spolarvätska - Kontroll/påfyllning

### Bromsvätska - Kontroll/påfyllning


### Motorkylvätska/frostskydd - Kontroll/påfyllning

#### Diverse, smörjmedel - Kontroll/smörjning

### Gastank(-ar) - Utbyte !

Beroende på föreskrifter på marknaden

### Bromsvätska - Utbyte



A011771120

Från: Peter Sjöberg <peter.sjoberg@skelleftea.se>  
 Till: order@skelleftea.se, Peter Sjöberg <peter.sjoberg@skelleftea.se>, Hans Lundqvist <Hans.Lundqvist@skelleftea.se>, Håkan Nilsson <hakan.a.nilsson@skelleftea.se>  
 Datum: 2021/10/19 07:36  
 Rubrik: VB: Servicebox TK 901

Beställare Peter Tel. 737936

Skellefteå kommun / Verkstad

Servicebox

MÄTARSTÄLLNING VID SERVICEN:

TK-NR 901

58807

Reg.NR: WHS 189

Servicebox: 60 000 km

Ao: 612321

Inbokad : 20/10 efter lunch!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Best / Dat

Företag :

Artikel :

Övrigt :

Med vänlig hälsning Peter

**SKELLEFTEA**

*Peter Sjöberg*

Kundmottagare

Tekniska Kontoret

Serviceavd / Verkstad

peter.sjoberg@skelleftea.se

Tel: 0910-737936

Skellefteå EI & Diesel  
Slalomvägen 1, Skellefteå, 93170

Powered by

**Autodata****Datum:** 19/10/2021**Arbetskortsnummer :****Fordonets uppgifter:**

WHS189, Volkswagen Passat (362/365) (11-15)

## Serviceschema

*Serviceschema enligt tillverkarens rekommendation och specifikation.*

|                  |                                             |
|------------------|---------------------------------------------|
| Typ av service   | Modellår -2013                              |
| Serviceintervall | Oljeservice - var 15000e km eller 12e månad |
| Extra service    | Var 90000e km eller 72e månad               |

**Total tidsåtgång - 0.60 timmar**

### Fordonet helt upplyft

|                      |                                                                                                           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Motorolja            | Avtappning/påfyllning  |
| Oljefilter för motor | Utbyte                 |

### Halva fordonet upplyft

|                  |                                                                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bromsbelägg fram | Kontroll/rapport    |
| Bromskivor fram  | Kontroll/rapport    |
| Bromsbelägg bak  | Kontroll/rapport  |
| Bromsskivor bak  | Kontroll/rapport  |

### Arbeten i motorrummet

|                               |                                                                                                          |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Luftfilter                    | Utbyte              |
| Luftfilterhus/kanaler/slangar | Kontroll/rengöring  |


### Slutgiltig kontroll av detaljer

|                           |                                                                                                 |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Serviceintervallindikator | Återställ  |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Total tidsåtgång - 0.60 timmar**

### Delar

Motorolja - Avtappning/påfyllning  
Motorns oljefilter - Utbyte  
Luftfilterinsats - Utbyte



**Anmärkningar/kommentarer:**

---



---



---



---

Teknikerssignatur LA

Datum 20/10-2021

© Upphovsrätt och databasrättigheter: Autodata Limited 1972-2021.

Beställare Peter Tel. 737936

Skellefteå kommun / Verkstad

Servicebox

MÄTARSTÄLLNING VID SERVICEN:

TK-NR 901

52932 km

Reg.NR : WHS 189

Servicebox: 55 000 km

Ao: 605575

Inbokad : 25/11 efter lunch

Best / Dat

Företag :

Artikel :

Övrigt :

Med vänlig hälsning Peter

SKELLEFTEÅ

Peter Sjöberg

Kundmottagare  
Tekniska Kontoret  
Serviceavd / Verkstad

[peter.sjoberg@skelleftea.se](mailto:peter.sjoberg@skelleftea.se)

Tel: 0910-737936

Skellefteå El & Diesel  
Slalomvägen 1, Skellefteå, 93170

Powered by

**Autodata**

Datum: 24/11/2020

Arbetskortsnummer :

Fordonets uppgifter:

WHS189, Volkswagen Passat (362/365) (11-15)

## Serviceschema

*Serviceschema enligt tillverkarens rekommendation och specifikation.*

|                  |                                             |
|------------------|---------------------------------------------|
| Typ av service   | Modellår -2013                              |
| Serviceintervall | Oljeservice - var 15000e km eller 12e månad |
| Extra service    | Var 60000e km eller 24e månad               |
|                  | Var 60000e km eller 48e månad               |

Total tidsåtgång - 1.00 timmar

### Fordonet helt upplyft

|                      |                                                           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|
| Motorolja            | Avtappning/påfyllning <input checked="" type="checkbox"/> |
| Oljefilter för motor | Utbyte <input checked="" type="checkbox"/>                |

### Halva fordonet upplyft

|                  |                                                      |
|------------------|------------------------------------------------------|
| Bromsbelägg fram | Kontroll/rapport <input checked="" type="checkbox"/> |
| Bromskivor fram  | Kontroll/rapport <input checked="" type="checkbox"/> |
| Bromsbelägg bak  | Kontroll/rapport <input checked="" type="checkbox"/> |
| Bromsskivor bak  | Kontroll/rapport <input checked="" type="checkbox"/> |

### Arbeten i motorrummet

|           |                                 |
|-----------|---------------------------------|
| Tändstift | Utbyte <input type="checkbox"/> |
|-----------|---------------------------------|


### Slutgiltig kontroll av detaljer

|                             |                                               |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|
| Kupéfilter (om sådan finns) | Utbyte <input checked="" type="checkbox"/>    |
| Serviceintervallindikator   | Återställ <input checked="" type="checkbox"/> |

Total tidsåtgång - 1.00 timmar

### Delar

Motorolja - Avtappning/påfyllning  
Motorns oljefilter - Utbyte  
Kupéfilter - Utbyte  
Tändstift - Utbyte



**Anmärkningar/kommentarer:**

---



---



---



---

Teknikerssignatur \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_

© Upphovsrätt och databasrättigheter: Autodata Limited 1972-2020.

Från: Peter Sjöberg <peter.sjoberg@skelleftea.se>

Till: "order@edskelleftea.se" <order@edskelleftea.se>, Peter Sjöberg <peter.sjoberg@skelleftea.se>, "Hans Lundqvist" <Hans.Lundqvist@skelleftea.se>, Leif Holmqvist <leif.holmqvist@skelleftea.se>

Datum: 2019/11/19 13:45

Rubrik: Servicebox TK 901

Beställare Peter Tel. 737936

21/11-19

Skellefteå kommun / Verkstad

Servicebox

4 327,5 mil

TK-NR 901

Reg.NR : WHS 189

Servicebox / km: 45 000 km

Ao: 598094

Inbokad : 20 / 11 efter lunch

Best / Dat

Företag :

Artikel :

Övrigt :

Med vänlig hälsning Peter

**SKELLEFTEA**

*Peter Sjöberg*

Kundmottagare

Tekniska Kontoret

Serviceavd / Verkstad

peter.sjoberg@skelleftea.se

Tel: 0910-737936

Skellefteå El & Diesel  
Slalomvägen 1, Skellefteå, 93170



**Datum:** 20/11/2019  
**Arbetskortsnummer :**

**Fordonets uppgifter:**  
WHS189, Volkswagen Passat (362/365) (11-15)

## Serviceschema

*Serviceschema enligt tillverkarens rekommendation och specifikation.*

Typ av service                      Modellår -2013  
Serviceintervall                      Oljeservice - var 15000e km eller 12e månad

**Total tidsåtgång - 0.50 timmar**

### Fordonet helt upplyft

|                      |                                                           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|
| Motorolja            | Avtappning/påfyllning <input checked="" type="checkbox"/> |
| Oljefilter för motor | Utbyte <input checked="" type="checkbox"/>                |

### Halva fordonet upplyft

|                  |                                                      |
|------------------|------------------------------------------------------|
| Bromsbelägg fram | Kontroll/rapport <input checked="" type="checkbox"/> |
| Bromskivor fram  | Kontroll/rapport <input checked="" type="checkbox"/> |
| Bromsbelägg bak  | Kontroll/rapport <input checked="" type="checkbox"/> |
| Bromsskivor bak  | Kontroll/rapport <input checked="" type="checkbox"/> |


### Slutgiltig kontroll av detaljer

|                           |                                               |
|---------------------------|-----------------------------------------------|
| Serviceintervallindikator | Återställ <input checked="" type="checkbox"/> |
|---------------------------|-----------------------------------------------|

**Total tidsåtgång - 0.50 timmar**

### Delar

Motorolja - Avtappning/påfyllning  
Motorns oljefilter - Utbyte



**Anmärkningar/kommentarer:**

---



---



---



---

Teknikerssignatur \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_

© Upphovsrätt och databasrättigheter: Autodata Limited 1972-2019.



Rubrik: Servicebox TK 901

Till: "order@skelleftea.se" <order@skelleftea.se>, Rolf Tage Lundström <rolftage.lundstrom@skelleftea.se>, Peter Sjöberg <henrik.johansson@skelleftea.se>

Från: Henrik Johansson <henrik.johansson@skelleftea.se>

Datum: 2018/09/17 08:04

Beställare Peter / Henrik Tel. 737936

3603 mil

Skellefteå kommun / Verkstad

## Servicebox

TK-NR 901

Reg.NR : WHS 189

Servicebox / km: 45000 km

Ao: 588438

Inbokad : 19/9

Best / Dat 17/9

Företag :

Artikel :

Övrigt :

Med vänlig hälsning Peter & Henrik

**SKELLEFTEÅ**

*Henrik Johansson*

Kundmottagare

Skellefteå El & Diesel  
Slalomvägen 1, Skellefteå, 93170

Datum: 17/09/2018  
Arbetskortsnummer :

Powered by  
**Autodata**

Fordonets uppgifter:  
WHS189, Volkswagen Passat (362/365) (11-15)

## Serviceschema

*Serviceschema enligt tillverkarens rekommendation och specifikation.*

Typ av service

Modellår -2013

Serviceintervall

Oljeservice - var 15000e km eller 12e månad

Total tidsåtgång - 0.50 timmar

### Fordonet helt upplyft

Motorolja

Avtappning/påfyllning ☒

Oljefilter för motor

Utbyte ☒

### Halva fordonet upplyft

Bromsbelägg fram

Kontroll/rapport ☒

Bromskivor fram

Kontroll/rapport ☒

Bromsbelägg bak

Kontroll/rapport ☒

Bromsskivor bak

Kontroll/rapport ☒

### Slutgiltig kontroll av detaljer

Serviceintervall Indikator


Återställ ☒

Total tidsåtgång - 0.50 timmar

### Delar

Motorolja - Avtappning/påfyllning

Motorns oljefilter - Utbyte



Anmärkningar/kommentarer:

---



---



---



---

Teknikerssignatur BW

Datum 2018-09-20

© Upphovsrätt och databasrättigheter: Autodata Limited 1972-2018.