

Säkerhetsbesiktning av fitnessutrustning

Besiktning utförd enl. SS-EN 16630:2015 fitnessutrustning för utomhusbruk

Adress: Utegym Mossen biskop

Besiktningsman: Andréas Lagerström
Datum för besiktning: V.25 2022
Datum protokoll: V.25 2022

Beställare: Bostadsbolaget
Driftansvarig: Dennis Hanson
Telefon: 0707-868101



Sammanställning av besiktningsresultatet

Antal A-fel: 0

Antal B-fel: 0

Antal C-fel: 0

Noteringar: ;

Tidigare säkerhetsbesiktning av fitnessutrustning

Datum

A-fel är åtgärdade

☐ Ja ☐ Nej

B-fel är åtgärdade

☐ Ja ☐ Nej

C-fel är åtgärdade

☐ Ja ☐ Nej

Drift och underhåll

Finns underhållsanvisningar? (Enl SS-EN 16630:2015-9.4)

☒ Ja ☐ Nej

Finns informationsskylt på fitnessutrustning? (Enl SS-EN 16630:2015-7.1)

☒ Ja ☐ Nej

Namn: Andréas Lagerström
Företag: TMM
Telefon: 0701087434
Mail: andreas.lagerstrom@tmmvast.se

AL

Andréas Lagerström

Namnförtydligande

Förklaringar

	<u>Typ av fel</u>	<u>Åtgärd</u>
<u>A</u>	Risk för allvarlig skada alternativt stor risk för mindre skada	Normalt krävs omedelbara åtgärder
<u>B</u>	Mindre risk för mindre skada alternativt stor risk för liten skada	Åtgärder bör vidtagas snarast
<u>C</u>	Liten risk för mindre skada alternativt mindre risk för liten skada	Åtgärder bör vidtagas vid periodiskt underhåll eller bevakas
<u>IAF</u>	Inga anmärkningar funna	

Information

Denna kontroll/besiktning omfattar de angivna fitnessutrustningar och tillhörande rörelseområde

Besiktningen är genomförd på grundval av svensk standard SS-EN 16630:2015 samt Plan och bygglagen (SFS 2010:900, 8 kap 9§ pkt 5 och 6, samt 10-12§§ och 16§§), Ordningslagen, Produktsäkerhetslagen. Vid nybyggnation gäller boverkets byggregler om skydd mot olyckor på tomter.

Rörelseområdets stötdämpande förmåga har bedömts genom att besiktningsmannen har bedömt ytans funktionsduglighet genom provgrävning och okulär besiktning.

Laboratorietest eller triaxmätning på plats enl är ej utförd avseende rörelseområdets stötdämpande förmåga.

I samband med kontroll/besiktning av fitnessutrustningar anmärker besiktningsmannen på de brunnar som finns i närheten av fitnessutrustningen. Det är dock viktigt att påpeka att alla brunnar på området ska ses över och åtgärdas med godkända säkerhetsanordningar.

Informationsskylt och märkning av fitnessredskap

Varje fitnessutrustning bör ha en informationsskylt. Skylten ska visa information om bl a allmänt nödtelefonnummer (112), telefonnummer till underhållspersonal, platsens namn och adress samt övriga relevant lokal information.

Märkskyltar som underlättar identifiering av redskap ska finnas på varje redskap. Skyltarna ska utformas tydligt, varaktigt och synligt från marken med tillverkare, redskapets namn, årtal samt nummer och datum för denna Europastandard.

Dagvattenbrunnar och övriga brunnar

3 kap. 5§ ordningslagen

Brunnar, bassänger och liknande anläggningar skall vara försedda med säkerhetsanordningar som behövs med hänsyn till anläggningarnas belägenhet och beskaffenhet. Behovet av att säkerhetsanordningen ger tillräckligt skydd mot olyckor med barn skall särskilt beaktas. Anläggningens ägare eller den som till följd av nyttjanderättsavtal eller på någon annan grund är i ägarens ställe ansvarar för att anläggningen är försedd med nödvändig säkerhetsanordning.

PBL (Plan och Bygglagen) 8 kap 15§

Fasta anordningar på området skall underhållas så att risken för olycksfall begränsas.

Ansvar

Det åligger utegymets ägare/förvaltare att identifiera behov av åtgärd samt tidpunkt för denna åtgärd (åtgärdsplan)

Produktbeskrivning och besiktningsresultat

Anmärkningar på redskap, rörelseområdet eller övrigt i fitnessomredskapets närområde

Fel Nr:	Produkt: Sit up	Fabrikat: Lappset	Märkning enl 16630:2015-8 ☒ Finns ☐ Saknas
Foto på utrustningen  Foto på felet			
Typ av fel: _____ Hänvisning till paragraf: _____ Beskrivning av felet: IAF			

Fel Nr:	Produkt: Hävstång	Fabrikat: Lappset	Märkning enl SS EN 16630:2015 ☒ Finns ☐ Saknas
Foto på utrustningen 			
Typ av fel: _____ Hänvisning till paragraf: _____ Beskrivning av felet: IAF			

Produktbeskrivning och besiktningsresultat

Anmärkningar på redskap, rörelseområdet eller övrigt i fitnessomredskapets närområde

Fel Nr:	Produkt: Stepbräda x2	Fabrikat: Lappset	Märkning enl SS EN 16630:2015 ☒ Finns ☐ Saknas
Foto på utrustningen  Foto på felet			
Typ av fel: _____ Hänvisning till paragraf: _____ Beskrivning av felet: IAF			

Fel Nr:	Produkt: Balansplatta	Fabrikat: Lappset	Märkning enl SS EN 16630:2015 ☒ Finns ☐ Saknas
Foto på utrustningen  Foto på felet			
Typ av fel: _____ Hänvisning till paragraf: _____ Beskrivning av felet: IAF			

Produktbeskrivning och besiktningsresultat

Anmärkingar på redskap, rörelseområdet eller övrigt i fitnessområdets närområde

Fel Nr:	Produkt: Motorik/balans	Fabrikat: Lappset	Märkning enl SS EN 16630:2015 ☒ Finns ☐ Saknas
Foto på utrustningen  Foto på felet			
Typ av fel: _____ Hänvisning till paragraf: _____ Beskrivning av felet: IAF			

Fel Nr:	Produkt: Armgång/ringar	Fabrikat: Lappset	Märkning enl SS EN 16630:2015 ☒ Finns ☐ Saknas
Foto på utrustningen  Foto på felet			
Typ av fel: _____ Hänvisning till paragraf: _____ Beskrivning av felet: IAF			