



Mercedes-Benz

Digital serviceraffort

Fordonsdata

Fordon Mercedes-Benz X Klass X 350XKL 4X4 3
Första registrering 18.09.2019
FIN WDF4702521G033217

Nästa 10.2025
Service 120767 km

Kontrollera nästa servicetidpunkt i multifunktionsdisplayen under menyn Service och undermenyn ASSYST PLUS

Serviceraffort 5

Mercedes-Benz	Småländska Bil AB	Datum	03.10.2023
	Berzeliusgatan 1	Reparationsordernr	3683300
	Kalmar	Körsträcka	95767 km

Genomförd service

Service Stor Service
Återstående körtid 308 Dagar
Återstående körsträcka 2725 km

Oljekvalitet/viskositet

Beskrivning Motor
Oljekvalitet 22851
Viskositet

Tilläggsarbeten

Motor: Olja och filter byte ☒
Bränslefilter byte ☒
AdBlue tank: Påfyllning separat ☒
reparationsorder
Luftfilterelement byte ☒
Dammfilter byte ☒

Till nästa service

Mercedes-Benz Mobilo ☒
Garanti mot genomrostning ☒

Serviceintervall i överensstämmelse med Mercedes-Benz AG specifikationer

Uppfyllt ☐

Tilläggsarbeten i överensstämmelse med Mercedes-Benz AG specifikationer

Uppfyllt ☒



Mercedes-Benz

Service rapport 4

Mercedes-Benz
Småländska Bil AB
Berzeliusgatan 1
Kalmar

Datum 18.01.2023
Reparationsordernr 3473240
Körsträcka 80413 km

Genomförd service

Service Liten Service
Återstående körtid 553 Dagar
Återstående körsträcka 0 km

Oljekvalitet/viskositet

Beskrivning Motor
Oljekvalitet 22851
Viskositet

Tilläggsarbeten

Motor: Olja och filter byte ☒
AdBlue tank: Påfyllning separat ☒
reparationsorder
Dammfilter byte ☒

Till nästa service

Mercedes-Benz Mobilo ☒
Garanti mot genomrostning ☒

Serviceintervall i överensstämmelse med Mercedes-Benz AG specifikationer

Uppfyllt ☐

Tilläggsarbeten i överensstämmelse med Mercedes-Benz AG specifikationer

Uppfyllt ☒



Mercedes-Benz

Service rapport 3

Mercedes-Benz

Kalmar Bilcentrum AB
Berzeliusgatan 1
Kalmar

Datum 25.07.2022
Reparationsordernr 2094170
Körsträcka 62813 km

Genomförd service

Service Stor Service
Återstående körtid 255 Dagar
Återstående körsträcka 2282 km

Oljekvalitet/viskositet

Beskrivning Motor
Oljekvalitet 22851
Viskositet

Beskrivning Automatväxellåda
Oljekvalitet 23615
Viskositet

Beskrivning Fördelningslåda
Oljekvalitet A000989340209
Viskositet

Tilläggsarbeten

Motor: Olja och filter byte ☒
Bränslefilter byte ☒
Automatlåda: Olja och filter byte ☒
Fördelningslåda: Olja byte ☒
AdBlue tank: Påfyllning separat reparationsorder ☒
Bromsvätska byte ☒
Luftfilterelement byte ☒
Dammfilter byte ☒
Hydraliskt bromssystem: Bromsvätska byte ☒

Till nästa service

Mercedes-Benz Mobilo ☒
Garanti mot genomrostning ☒

Serviceintervall i överensstämmelse med Mercedes-Benz AG specifikationer

Uppfyllt ☐

Tilläggsarbeten i överensstämmelse med Mercedes-Benz AG specifikationer

Uppfyllt ☒



Mercedes-Benz

Servicerapport 2

Mercedes-Benz

Kalmar Bilcentrum AB
Berzeliusgatan 1
Kalmar

Datum 21.01.2021
Reparationsordernr 1944870
Körsträcka 34971 km

Genomförd service

Service Liten Service
Återstående körtid 355 Dagar
Återstående körsträcka 4248 km

Oljekvalitet/viskositet

Beskrivning Motor
Oljekvalitet 22851
Viskositet

Tilläggsarbeten

Motor: Olja och filter byte ☒
AdBlue tank: Påfyllning separat ☒
reparationsorder
Dammfilter byte ☒
Hydraliskt bromssystem: ☒
Bromsvätska byte

Till nästa service

Mercedes-Benz Mobilo ☒
Garanti mot genomrostning ☒

Serviceintervall i överensstämmelse med Mercedes-Benz AG specifikationer

Uppfyllt ☒

Tilläggsarbeten i överensstämmelse med Mercedes-Benz AG specifikationer

Uppfyllt ☒



Mercedes-Benz

Service rapport 1

Mercedes-Benz	Kalmar Bilcentrum AB	Datum	19.05.2020
	Berzeliusgatan 1	Reparationsordernr	01880220
	Kalmar	Körsträcka	14219 km

Genomförd service

Service	Liten Service
Återstående körtid	256 Dagar
Återstående körsträcka	-291 km

Oljekvalitet/viskositet

Beskrivning	Motor
Oljekvalitet	22851
Viskositet	

Tilläggsarbeten

Motor: Olja och filter byte ☒

AdBlue tank: Påfyllning separat reparationsorder ☒

Dammfilter byte ☒

Till nästa service

Mercedes-Benz Mobilo ☒

Garanti mot genomrostning ☒

Serviceintervall i överensstämmelse med Mercedes-Benz AG specifikationer

Uppfyllt ☒

Tilläggsarbeten i överensstämmelse med Mercedes-Benz AG specifikationer

Uppfyllt ☒



Mercedes-Benz

Servicehistorik

Mercedes-Benz	Småländska Bil AB Berzeliusgatan 1 Kalmar	Datum Körsträcka Service	03.10.2023 95767 km Stor Service
Mercedes-Benz	Småländska Bil AB Berzeliusgatan 1 Kalmar	Datum Körsträcka Service	18.01.2023 80413 km Liten Service
Mercedes-Benz	Kalmar Bilcentrum AB Berzeliusgatan 1 Kalmar	Datum Körsträcka Service	25.07.2022 62813 km Stor Service
Mercedes-Benz	Kalmar Bilcentrum AB Berzeliusgatan 1 Kalmar	Datum Körsträcka Service	21.01.2021 34971 km Liten Service
Mercedes-Benz	Kalmar Bilcentrum AB Berzeliusgatan 1 Kalmar	Datum Körsträcka Service	19.05.2020 14219 km Liten Service