

Anläggning	Kund
A0171877 Lidköping Rådasand Sandtagsvägen 1 531 57 Lidköping	Rådasand AB (588961) Box 1281 262 24 ÄNGELHOLM
Objektstyp	Uppställningsplats
Motviktstruck	Rådasand
Objektreferens/Platsnummer/Individnummer	
Datsun	

Bedömning

Besiktningssingenjör	Styrande besiktningstid
A148778	December
Nästa besiktningstid	Sista användningsdag
2024-10-01 – 2025-04-30	2025-04-30

Körda timmar

Körda timmar
9773 timmar

Övrig information

Kontrollomfattning
Följande har kontrollerats enligt SBF 127 i relevant omfattning för objektet: SKYLTAR 1:1 Anvisningsskyltar MASKINENS ELEKTRISKA SYSTEM 2:1 Batterikablar, övriga ej avsäkrade kablar 2:2 Övriga avsäkrade kablar 2:3 Batteri 2:4 Huvudströmbrytare 2:5 Generatorinfästning / remspänning MASKINENS MEKANISKA UNDERHÅLL 3:1 Spridarrör, bränsle-, olje-, hydraulslangar 3:2 Läckage och klamring 3:3 Avgassystem och avgasrening BRANDSKYDD 4:1 Handbrandsläckare klass/storlek 4.1.1 Handbrandsläckare antal UPPVÄRMNINGSANORDNINGAR 5:1 Montering 5:2 Bränsleledning 5:3 Avgassystem 5:4 Elsystem 5:5 Starkströminstallation motor- och kupévärmare RENGÖRING 6:1 Maskin och motortvätt

Tillverkningsdata 1

Tillverkare	Tillverkningsnummer
Datsun	FF02-000425

Tillverkningsdata 2

Typ- eller modellbeteckning	Tillverkningsår	Max last
PE02A25U	1980	2500 kg

010-455 10 00

www.dekra-industrial.se

Genererat: 2024-02-22, rev. 1