



INTYG
ÅTERKOMMANDE BESIKTNING ENLIGT AFS 2003:6
Resultat: Erbjuder ej betryggande säkerhet - Får ej användas
Ny besiktning/kontroll erfordras - Tillsynsmyndighet kommer att informeras

Reg.nummer
D1441932
Utförd: 2024-02-22



Anläggning		Kund
A0171877 Lidköping Rådasand Sandtagsvägen 1 531 57 Lidköping		Rådasand AB (588961) Box 1281 262 24 ÄNGELHOLM
Objektstyp		Uppställningsplats
Mobil arbetsplattform		Rådasand
Objektreferens/Platsnummer/Individnummer		
Sky Jack		

Bedömning

Besiktningsingenjör	Styrande besiktningsmånad
A148778	December
Nästa besiktningsperiod	Sista användningsdag

Brister/anmärkningar

1. Nedre infästningar av bommen är deformerade.
2. Ramen under korgen är deformerad.
3. Plåt mellan saxarna vid nedre infästning är deformerad.
4. Spricka i plåt mellan saxarna vid nedre infästning.
5. Nödsänkingsdekal på vikbomskolv, saknas.
6. Nödsänkingsdekal på jib saknas.

Tillverkningsdata 1

Tillverkare	Tillverkningsnummer
SKY JACK	96021

Tillverkningsdata 2

Typ- eller modellbeteckning	Tillverkningsår
SJKB-40C-ME	1998

Teknisk data

Max last	Max antal personer
227 kg	2 Styck

Vid frågor vänligen kontakta Dekra

010-455 10 00

www.dekra-industrial.se

Genererat: 2024-02-22, rev. 1