



## Separatbevis

### Fordonsdata

|               |                         |
|---------------|-------------------------|
| Chassinummer  | WAUZZZF34M1151570       |
| Typbeteckning | Q3 quattro 2.0 R4140 A7 |
| Leveransdatum | 2021-06-30              |

### Inspektion med oljebyte (flexibel)

|                                  |                                                                                                                |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum                            | 2023-04-18                                                                                                     |
| Körsträcka                       | 22539 km                                                                                                       |
| Ordernummer                      | 227515                                                                                                         |
| Utförda tilläggsarbeten          | <input checked="" type="checkbox"/> Friskluftsfilter<br><input checked="" type="checkbox"/> Bromsvätskeservice |
| Utfört av                        | Norrbil<br>Stockholmsvägen 30<br>761 43 Norrtälje<br>Sverige                                                   |
| Auktoriserad Audi servicepartner | Ja                                                                                                             |
| Mobilitetsgaranti                | Ja (till indikering Service)                                                                                   |



## Separatbevis

### Fordonsdata

|               |                         |
|---------------|-------------------------|
| Chassinummer  | WAUZZZF34M1151570       |
| Typbeteckning | Q3 quattro 2.0 R4140 A7 |
| Leveransdatum | 2021-06-30              |

### Inspektion med oljebyte (flexibel)

|                                                            |                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum                                                      | 2025-02-20                                                                                                                                              |
| Körsträcka                                                 | 53039 km                                                                                                                                                |
| Ordernummer                                                | 254524                                                                                                                                                  |
| åtdragning av bilbatteri plus pollen sitter lite löst -ÅTG |                                                                                                                                                         |
| Utförda tilläggsarbeten                                    | <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Friskluftsfilter</li><li>✓ Bromsvätskeservice</li><li>✓ olja för fyrhjulskoppling</li><li>✓ Tändstift</li></ul> |
| Utfört av                                                  | Norrbil<br>Stockholmsvägen<br>761 43 Norrtälje<br>Sverige                                                                                               |
| Auktoriserad Audi servicepartner                           | Ja                                                                                                                                                      |
| Mobilitetsgaranti                                          | Ja (till indikering Service)                                                                                                                            |