

YUU 713

Volkswagen Transportbilar Servicebevis



Komplett bevis

Fordonsdata	
Chassinummer	WV1ZZZ2KZJX034659
Typbeteckning	Caddy Maxi pvBasic 75 CRD A6
Leveransdatum	2018-05-31

Inspektion med oljebyte (flexibel)	
Datum	2025-09-03
Körsträcka	51847 km
Ordernummer	168083
Utförda tillägsarbeten	<ul style="list-style-type: none">✓ Utökad inspektionsomfattning✓ Luftfilterinsats✓ Bromsvätskeservice✓ Friskluftsfiltter
Utfört av	Din Bil Kungsbacka Faktorvägen 8 434 37 Kungsbacka Sverige
Auktoriserad servicepartner för Volkswagen Transportbilar	Ja
Mobilitetsgaranti	Fram till visning av Service, för alla fordon med individuella villkor fram till utgången av löptiden

Inspektion med oljebyte (flexibel)	
Datum	2023-01-04
Körsträcka	30405 km
Ordernummer	140584
Ställt in spolarvätske munstycken,	
Utförda tillägsarbeten	<ul style="list-style-type: none">✓ Friskluftsfiltter
Utfört av	Din Bil Kungsbacka Faktorvägen, 8 43437 Kungsbacka Sverige
Auktoriserad servicepartner för Volkswagen Transportbilar	Ja
Mobilitetsgaranti	Fram till visning av Service, för alla fordon med individuella villkor fram till utgången av löptiden

Volkswagen Transportbilar

Servicebevis



Inspektion	
Datum	2021-04-22
Körsträcka	20000 km
Ordernummer	123745
Utförda tilläggsarbeten	✓ Bromsvätskeservice ✓ Utökad inspektionsomfattning
Utfört av	Din Bil Kungsbacka Faktorvägen 8 434 37 Kungsbacka Sverige
Auktoriserad servicepartner för Volkswagen Transportbilar	Ja
Mobilitetsgaranti	Fram till visning av Service, för alla fordon med individuella villkor fram till utgången av löptiden

Inspektion med oljebyte (flexibel)	
Datum	2020-05-04
Körsträcka	13335 km
Ordernummer	114226
Bytt T-blad runt om.	
Utförda tilläggsarbeten	✓ Friskluftsfiler
Utfört av	Din Bil Kungsbacka Faktorvägen 8 434 37 Kungsbacka Sverige
Auktoriserad servicepartner för Volkswagen Transportbilar	Ja
Mobilitetsgaranti	Fram till visning av Service, för alla fordon med individuella villkor fram till utgången av löptiden